МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

СОГЛАСОВА	НО	УТВЕРЖДАЮ						
Заведующий кафедрой		Декан факультета						
/Павлов П.	И./	/Трушкин В.А./						
Заведующий кафедрой Декан ф	«							
РАБОЧАЯ ПР	ОГРАММА ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Дисциплина		, ,						
Направление подготовки	110800.62 Агрои	нженерия						
Профиль подготовки	переработки сел	е оборудование для хранения ъскохозяйственной						
Квалификация								
(степень)	Бакалавр							
выпускника	•							
•	4 года							
Форма обучения	Очная							

	Количество часов											
	в т.ч. по	в т.ч. по семестрам										
	семестрам	1	2	3	4	5	6	7	8			
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕТ	4					2	2					
Общее количество часов	144					72	72					
Аудиторная работа – всего, в т.ч.:	102					54	48					
лекции	34					18	16					
лабораторные	34					18	16					
практические	34					18	16					
Самостоятельная работа	42					18	24					
Количество рубежных контролей	6					3	3					
Форма итогового контроля	X					Зач	Экз					
Курсовой проект	X					ı	+					

Разработчик: доцент, Салихов А.Н.

Саратов 2013



1. Цель освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Детали машин и подъемнотранспортные машины» является формирование у студентов навыков выполнения расчетов и конструирования деталей и узлов машин на примере приводов подъемно-транспортирующих машин, необходимых для последующего изучения специальных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 110800.62 АГРОИНЖЕНЕРИЯ дисциплина «Детали машин и подъемнотранспортные машины» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла.

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. Исходными требованиями служат знания, полученные в ходе изучения курсов: математика, физика, теоретическая механика, теория механизмов и машин, сопротивление материалов, технология конструкционных материалов и материаловедение, метрология, стандартизация и квалиметрия, инженерная графика.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: причины разрушения деталей машин, виды отказов; критерии работоспособности и основные теории расчета деталей, узлов и механизмов привода машин; типовые конструкции наиболее распространенных деталей машин, приводов машин, их элементов и вспомогательных устройств; конструкцию и принцип работы подъемно-транспортирующих машин.

Уметь: выполнять прочностные расчеты деталей, узлов и механизмов машин, пользуясь справочной литературой, ГОСТами и другой нормативной документацией; выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их использовать; самостоятельно модернизировать узлы и механизмы машин с учетом требований надежности, ремонтопригодности, технологичности, унификации, стандартизации, промышленной эстетики, охраны труда и экологии; оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения дисциплины «Детали машин и подъемно-транспортные машины»

Дисциплина «Детали машин и подъемно-транспортные машины» направлена на формирование у студентов профессиональной компетенции: «Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования».

В результате освоения дисциплины студент должен:

- *знать:* причины разрушения деталей машин, виды отказов; критерии работоспособности и основные теории расчета деталей, узлов и механизмов привода машин; типовые конструкции наиболее распространенных деталей машин, приводов машин, их элементов и вспомогательных устройств; конструкцию и принцип работы подъемно-транспортирующих машин.
- уметь: выполнять прочностные и точностные расчеты деталей, узлов и механизмов машин, пользуясь справочной литературой, ГОСТами и другой нормативной документацией; выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их использовать; самостоятельно модернизировать узлы и механизмы машин с учетом требований надежности, ремонтопригодности, технологичности, унификации, стандартизации, промышленной эстетики, охраны труда и экологии; оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.
- владеть: основными современными методами конструирования машин.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторная работа – 102 ч., самостоятельная работа – 42 ч.

Таблица 1 Структура и содержание дисциплины

No		эместра	Аудиторная работа			Самосто ятельная работа	Контроль знаний		5
п/п		Неделя семестра	Вид занятия	Форма проведения	Количество часов	Количество часов	Вид	Форма	тах балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 семе	стр						
1.	Основные задачи курса «Детали ма- шин». Основные понятия и определения. Требо- вания к машинам. Основы проектирова- ния деталей и узлов машин. Основные критерии работоспособности деталей ма- шин. Выбор допускаемых напряжений.	1	Л	В	2	1		КЛ	
2.	Выбор допускаемых напряжений. Выбор и расчет допускаемых напряжений, определение работоспособности деталей	1	ПЗ	Т	2		ТК ВК	УО ПО	0,5
3.	Резьбовые соединения. Определение моментов трения в резьбе и на опорной поверхности.	2	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Соединения машин. Резьбовые соеди-								
	нения. Общие сведения. Резьбовые соединения.	3	Л	В	2	2		КЛ	
	Теория работы и расчет резьбовых соединений.								
5.	Сварные соединения. Расчет сварных соединений. Определение	3	ПЗ	Т	2		ТК	ПО	1
6.	контроля качества сварного шва								
	Клеммовые соединения. Исследование клеммовых соединений	4	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	0,5
7	Неразъемные соединения. Общие сведения. Классификация. Расчет сварных соединений. Заклепочные соединения. Соединения с гарантированным натягом.	5	Л	Т	2	2		КЛ	
8	Соединения.								
	Расчет соединений с гарантированным натягом. Расчет шпоночных и шлицевых соединений.	5	ПЗ	Т	2		TK	ПО	1
9	Соединения. Расчет резьбовых соединений.	6	ПЗ	Т	2		ТК РК ТР	ПО ПО Р	1 4 2
10.	Передачи Общие сведения. Классификация. Изготовление зубчатых колес. Геометрия зубчатых колес.	7	Л	В	2	1		КЛ	
11	Определение кинематических параметров		ПЗ	T	2		ТК	ПО	
	привода	7							1
12	Определение геометрических параметров зубчатых колес	8	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	0,5
13	Зубчатые цилиндрические передачи Косозубые зубчатые передачи. Расчет на прочность зубьев эвольвентных передач.	9	Л	В	2	1		КЛ	
14	Изучение цилиндрического зубчатого редуктора	9	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	1
15.	Разборка, сборка и регулировка червячного редуктора	10	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	1
16.	Червячные передачи								
	Общие сведения. Материалы и конструкции червяков и червячных колес. Расчет на прочность червячных цилиндрических передач. Тепловой расчет червячных передач	11	Л	В	2	1		КЛ	
17.	Конические передачи			T	2		ТК	ПО	
	Определение конструктивных и кинематических параметров конических передач.	11	П3						0,5
18	Вариаторы Общие сведения. Устройство и расчет цепных вариаторов.	12	ЛЗ	Т	2		TK	УО	0,5
19.	Передачи гибкой связью								
	Общие сведения. Кинематический и силовой расчеты. Материалы, конструкции и	13	Л	Т	2	2		КЛ	
	расчет шкивов. Устройство и расчет цеп-	13	71					10,1	
20	ных передач Цепные передачи.								
20	Определение конструктивных и кинематических параметров цепных передач.	13	ЛЗ	Т	2		TK	УО	0,5
	1 1 10 °E 07 100 27					1	l		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Механические передачи.		7		0	,	0		10
21	Подбор механизма привода сельскохозяйственного назначения. Определение усло-	14	ПЗ	ДИ	2		TK PK TP	ПО ПО Р	1 6 3
	вий работы								
22.	Оси и валы. Подшипники Назначение, конструкции и материалы. Расчеты на статическую прочность. Расчет и выбор подшипников качения.	15	Л	В	2	2		КЛ	
23.	Оси и валы Расчёт осей и валов на статическую прочность.	15	ПЗ	<u>T</u>	2		ТК	ПО	1
24	Подшипники скольжения Расчет подшипников скольжения.	16	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	0,5
25	Уплотнения. Корпусные детали. Муф-								
23	ты. Конструкции подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. Смазочные материалы. Муфты. Общие сведения. Назначение и конструкции. Расчет муфт.	17	Л	В	2	2		КЛ	
26	Подшипники качения Расчёт подшипников на долговечность.	17	ПЗ	<u>T</u>	2		ТК	ПО	1
27	Пружины Исследование цилиндрических пружин.	18	ЛЗ	Т	2		ТК РК ТР	УО ПО Р	0,5 3 2
28.	Выходной контроль					4	Вых К	3	16
29	Итого:	18			54	18			54
		6 семе	стр	1			I	ı.	
30	Грузоподъемные машины. Общие сведения, классификация, режимы работы и эксплуатации. Грузозахватные устройства. Физико-механические свойства грузов. Основные технико-экономические показатели работы.	1	Л	В	2	1		КЛ	
31	Тяговые элементы подъемнотранспортных машин Ознакомление с конструкцией, методикой расчета и выбором тяговых элементов, применяемых в транспортирующих и грузоподъемных машинах	1	лз	Т	2		ТК	УО	0,5
32	Грузоподъемные машины. Расчет производительности и режимов работы и эксплуатации	2	ПЗ	<u>T</u>	2		ТК <u>ВК</u>	<u>по</u>	0,5
33	Механизм подъема. Тяговые органы. Расчет узлов и деталей механизма подъема. Общие сведения, назначение и конструкции тормозов.	3	Л	В	2	2		КЛ	
34	Механизм подъема. Определение конструктивных и кинематических параметров механизма подъема	3	ПЗ	<u>T</u>	2		ТК	ПО	0,5
35	Механизм подъема. Определение коэффициента полезного действия полиспаста.	4	лз	Т	2		ТК	УО	0,5
36	Механизм передвижения. Механизм поворота и фундамент. Общие сведения, назначение и конструк-	5	Л	В	2	2		КЛ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции механизмов передвижения, поворота.								
	Расчет механизмов передвижения, пово-								
27	рота. Металлоконструкция. Фундаменты.								
37	Механизм передвижения. Механизм поворота.			T.			TELL	по	
	Определение конструктивных и кинема-	5	ПЗ	<u>T</u>	2		ТК	ПО	0,5
	тических параметров механизмов поворо-		113						0,5
	та и передвижения.								
38	Тормозные устройства.						ТК	УО	0,5
	Изучение конструкции тормозных уст-	6	ЛЗ	T	2		PK	ПО	5
20	ройств механизмов подъема.						110	110	
39	Машины непрерывного действия.								
	Общие сведения, устройство и классификация. Конвейеры с тяговым органом.	7	Л	В	2	1		КЛ	
	Теория работы и расчет ленточного кон-	,	71	Ь	2	1		IXJ1	
	вейера.								
40	Ленточный конвейер.			T	2		ТК	ПО	
	Расчет ленточного конвейера.	7	П3						0,5
41	Havenavar & various & an								
41	Ленточный конвейер. Определение производительности ленточ-	8	ЛЗ	T	2		ТК	УО	0,5
	ного конвейера.	0	713	1			110		0,5
42	Конвейеры с тяговым органом.								
	Устройство и принцип работы скребковых								
	конвейеров. Расчет скребкового конвейе-	9	Л	ПК	2	1		КЛ	
	ра. Устройство и принцип работы ковше-		71	1110		1		131	
	вых элеваторов. Расчет ковшевого элева-								
12	тора.								
43	Конвейеры с тяговым органом. Определение производительности цепного	9	ПЗ	T	2		ТК	ПО	0,5
	скребкового конвейера.	9	113						0,5
44	Конвейеры с тяговым органом.								
	Определение производительности ковше-	10	ЛЗ	T	2		ТК	УО	0,5
	вого элеватора.								
45	Конвейеры без тягового органа.								
	Устройство и принцип работы винтовых								
	конвейеров. Расчет винтового конвейера.	11	п	т	2	1		1/ П	
	Устройство, принцип работы и назначение пневматического транспорта. Расчет	11	Л	1	2	1		КЛ	
	пневмотранспортных установок. Бункера								
	и самотечный транспорт.								
46	Конвейеры без тягового органа.			T	2		ТК	ПО	
	Расчёт пневмотранспортных установок.	11	П3						0,5
47	Конвейеры без тягового органа.								
+/	Определение производительности винто-	12	ЛЗ	Т	2		TK	УО	0,5
	вого конвейера.	12		1			PK	ПО	5
48	Погрузчики.								
	Общие сведения о погрузчиках, устройст-	13	Л	В	2	2		КЛ	
	во, назначение и расчет.			<u> </u>					
49	Средства малой механизации.	13	ПЗ	T	2		ТК	ПО	0,5
	Расчет прицепов.	13	113						0,5
50	Средства малой механизации.	14	ЛЗ	Т	2		ТК	УО	0,5
	Изучение конструкции лебедки	14	713	1			110	,,0	0,5
51	Транспортные средства и средства ма-								
	лой механизации. Общие сведения о средствах малой меха-	15	Л	В	2	2		КЛ	
	низации. Транспортные средства, устрой-								
Щ	пизации. Транопортивіс средства, устрой-			L		l	l		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ства, назначение и расчет.								
52.	Погрузчики и средства малой механи-	15	ПЗ	T	2		ТК	ПО	0.5
	зации. Расчет погрузчиков.	13	113						0,5
53	Погрузчики и средства малой механизации. Определение сопротивления движению транспортных средств (прицепов, тележек и т.д.).	16	лз	Т	2		TK PK TP	УО ПО Р	0,5 5 6
54.	Курсовая работа «Проектирование механизма привода подъемнотранспортирующих машин сельскохозяйственного назначения».					10		3П	16
55	Выходной контроль					2	Вых К	Э	16
Ито	го:				48	24			48
Bcei	70:				102	42			102

Примечание:

Условные обозначения:

Виды аудиторной работы: Π – лекция, Π 3 – лабораторное занятие, Π 3 – практическое занятие, Π 6 – семинарское занятие.

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, ПК – лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра.

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль.

Форма контроля: УО – устный опрос, Π O – письменный опрос, KЛ – конспект лекции, P – реферат, 3P – защита курсовой работы, 3Π – защита курсового проекта, 3 – экзамен, 3 – зачет.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекциявизуализация, проблемная лекция, лабораторные работы профессиональной направленности, моделирование.

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 25 % аудиторных занятий.

6. Оценочные средства для проведения входного контроля

Вопросы входного контроля

- 1. Приведите формулу для определения площади круга.
- 2. Приведите формулу для определения площади треугольника.
- 3. Приведите формулу для определения длины окружности.
- 4. Приведите формулу для определения периметра прямоугольника.
- 5. Что такое коэффициент полезного действия?


- 6. Перечислите виды заготовок деталей.
- 7. Какие виды термообработки вы знаете?
- 8. Какие виды деформаций вы знаете?
- 9. Расшифруйте марку материала Ст3; сталь 45; СЧ 15, 30ХГС.
- 10. Приведите формулу для определения момента изгиба.
- 11. Приведите формулу для определения давления.
- 12. Приведите формулу для определения силы трения.
- 13. Приведите формулу для определения работы.
- 14. Что такое мощность?
- 15. Перечислить основные механические свойства материалов.
- 16. Приведите пример хрупкого материала.
- 17. Приведите пример пластичного материала.
- 18. Приведите формулу Пифагора.
- 19. Как связаны сила и крутящий момент?
- 20. Как связаны линейная и угловая скорости?
- 21. Как связаны угловая скорость и частота вращения?
- 22. Как связаны мощность и крутящий момент?
- 23. Приведите основное уравнение прочности.
- 24. Что такое твердость материала.

Вопросы рубежного контроля №1

Вопросы рассматриваемые на аудиторных занятиях.

- 1. Назовите основные факторы, влияющие на усталостную прочность детали.
 - 2. Какие вопросы необходимо решать при конструировании детали?
- 3. По каким предельным напряжениям ведется определение (расчет) допускаемых напряжений при статических и переменных нагрузках.
- 4. Для каких материалов и условий нагружения детали используют предел прочности (σ_B, σ_T), при определении допускаемого напряжения?
- 5. Покажите на графике и дайте физическое определение предела текучести (σ_T) .
 - 6. Перечислите основные критерии работоспособности детали.
 - 7. Дайте определение предела выносливости материала детали.
- 8. Поясните роль конструктора, технолога и эксплуатационника в процессе создания машин.
 - 9. Назовите порядок (этапы) проектирования машин.
- 10. Напишите выражение для проверочного расчета детали, работающей по напряжениям: разрыва, изгиба, среза, кручения.
 - 11. Назовите и поясните параметры в выражении: $S = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$
 - 12. Дайте определение износостойкости детали.

13. Дайте определение циклов изменения напряжений приведенных на графиках:




- 14. Для каких условий нагружения детали используется предел усталости (σ_{-1}) при определении допускаемого напряжения.
- 15. Назовите основные факторы, от которых зависит прочность детали.
- 16. Изобразите графики изменения напряжений по пульсирующему, симметричному и несимметричному циклам.
- 17. Изобразите на графике и дайте физическое определение предела прочности и текучести.
- 18. Поясните, какие три основные задачи решают при конструировании детали.
 - 19. Назовите основные критерии работоспособности детали.
- 20. Для каких материалов и условий нагружения используют предел текучести, при определении допускаемого напряжения?
 - 21. Назовите параметры в выражении: $[\sigma] = \frac{\sigma_{-I} \cdot k_d \cdot k_v}{k_\sigma \cdot [S]}$
- 22. Напишите основные уравнения прочности для деталей работающих по напряжениям: среза, разрыва, изгиба, кручения.
 - 23. Перечислите основные этапы процесса создания машин.
- 24. Дайте определение цикла напряжений, амплитуды и среднего напряжения цикла. Покажите их на графике цикла в общем случае.
- 25. Назовите основные факторы, от которых зависит прочность детали.
- 26. Перечислите основные тенденции в современном машиностроении.
 - 27. Дайте определение допускаемого напряжения.
 - 28. Назовите и поясните параметры в выражении:

$$\tau' = \frac{F}{1,4kl} + \frac{6M}{1,4kl^2} \leq \left[\tau'_c\right]$$

- 29. Перечислите достоинства сварных соединений.
- 30. Изобразите соединение, для которого имеет место выражение:

$$\tau'_{c\,max} = \frac{M\rho_{max}}{I_p} \leq \left[\tau'_c\right]$$

31. Напишите выражение для определения усилия, которое способно передать сварное соединение (см. рис.)



32. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении (шпоночное соединение):

$$\tau_c = \frac{2T}{dl_p b} \le \left[\tau_c\right]$$

- 33. Определите удельное давление на посадочной поверхности, если в соединении существует натяг N= 15 мкмм, d= 60 мм, C_1 =0.7, C_2 =2.4, $E_1 = E_2 = 2.0 \times 10^5 \, M\Pi a$
- 34. Изобразите резьбовое соединение, для которого имеет место выражение:

$$d_0 = \sqrt{\frac{4F}{\pi i [\tau_c]}}$$

35. Поясните параметры в выражении и назовите их размерность:

$$T = T_p + T_f = 0.5F_a d_2 \left[\frac{d_{cp}}{d_2} f + tg(\psi + \varphi) \right]$$

- 36. Назовите достоинства и недостатки соединений с гарантированным натягом.
- 37. Исходя из прочности сопрягаемых деталей определить максимальный крутящий момент, который может передать соединение с гарантированным натягом, если посадочный диаметр d=60 мм, внутренний диаметр охватываемой детали $d_1=40$ мм, наружный диаметр охватывающей детали $d_2=90$ мм, длина посадочной поверхности 1=60 мм, коэффициент трения f=0.08. Допускаемые напряжения растяжения деталей $[\sigma_p]=160$ мПа.
 - 38. Перечислите недостатки шпоночных соединений.
 - 39. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$d_I = \sqrt{\frac{1, 3 \cdot 4 \cdot k \cdot F}{\pi f \left[\sigma_P\right]}}$$

- 40. Напишите выражения для определения коэффициентов C_1 и C_2 в соединении с гарантированным натягом.
- 41. Определите величину необходимых удельных давлений в соединении втулки со ступицей с гарантированным натягом, если диаметр посадочного места ступицы d=125мм, длина посадочного места L=60мм, коэффициент трения f=0,2, осевое усилие F=1500H.


- 42. Перечислите способы изготовления резьбы.
- 43. Укажите, что относится к недостаткам сварных конструкций?
- 44. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\sigma_P = \frac{4F_P}{\pi \cdot d_1^2} \le [\sigma_P]$$

- 45. Напишите выражение для определения давления на посадочной поверхности в соединении с гарантированным натягом..
 - 46. Назовите параметры и укажите их размерность в выражениях:

$$\sigma_{_{\mathcal{H}\mathcal{B}}} = \frac{2p}{1 - \left(\frac{d}{d_2}\right)^2} \leq \left[\sigma_p\right] \sigma_{_{\mathcal{H}\mathcal{B}}}' = \frac{2p}{1 - \left(\frac{d_1}{d}\right)^2} \leq \left[\sigma_p\right]$$


- 47. Дайте классификацию стыковых сварных швов по форме подготовленных кромок.
 - 48. Приведите классификацию шпонок по форме. Изобразите их.
- 49. Определите напряжение в стыковом шве, если $F=24\kappa H$, B=110мм, $\delta=5$ мм.




- 50. Изобразите тавровое сварное соединение стыковыми и угловыми швами.
- 51. Назовите, разновидности цилиндрических соединений с натягом по способу сборки.
 - 52. Расшифруйте параметры в выражении:

$$\tau_c = \frac{F}{\pi d_I n K_{II} p} \le [\tau_c]$$

- 53. Дайте классификацию угловых швов по форме поперечного сечения.
- 54. Напишите выражение для расчета болта, нагруженного осевой силой, с учетом скручивания при затяжке.
 - 55. Напишите условие, определяющее самоторможение резьбы.
- 56. Определить предельную величину силы F, если $d_0=12$ мм, материал болта Ст 3, $[\sigma_T]=240$ МПa, коэффициент запаса прочности [s]=2, $[\tau_c]=(0,6...0,7)[\sigma_P]$



57. Напишите выражение для осевого усилия, воспринимаемого соединением:



- 58. Перечислите достоинства и недостатки сварных соединений.
- 59. Поясните, почему в винтовых домкратах применяется упорный профиль резьбы?
 - 60. Расшифруйте параметры в выражении:

$$\tau_c' = \frac{F}{bl} \le \left[\tau_c'\right]$$


61. Расшифруйте параметры в выражении:

$$N_{o} = N_{p} + 1.2(R_{z_{1}} + R_{z_{2}})$$


- 62. Перечислите недостатки резьбовых соединений.
- 63. Изобразите сварное соединение встык с двумя накладками.
- 64. Изобразите прорезные сварные швы.
- 65. Расшифруйте параметры в выражении:

$$\eta = \frac{tg\psi}{tg(\psi + \varphi)}$$


66. Напишите выражение для нагрузки, передаваемой соединением:




- 67. Поясните за счет каких сил воспринимается нагрузка в соединении с гарантированным натягом..
- 68. Приведите уравнение прочности для сварного соединения изображенного на рисунке:




- 69. Дайте определение напряженных и ненапряженных резьбовых соединений.
- 70. Определите усилие выпрессовки, если d=60мм, L=100мм, $f=0.08, \, p=20$ МПa.




71. Напишите выражение для определения величины усилия, которое может передавать сварное соединение:



- 72. Какие средства против самоотвинчивания резьбовых соединений вы знаете?
- 73. Назовите вид соединения, показанный на рисунке, укажите назначение деталей (?) в соединении.




74. Определить диаметр болтов в соединении, если сила F=12000H, допускаемые напряжения $[\sigma_p]$ =90 МПа. Болты поставлены с зазором f=0,2; L=0,8; 1=0,5.




- 75. Дайте определение шага резьбы.
- 76. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$T_P = \frac{F_a}{2} d_2 t g (\psi + \varphi')$$

77. Назовите вид соединения, показанный на рисунке, укажите назначение деталей (?) в соединении.



78. Определите диаметр болтов для крепления кронштейна, если F=10000H, I=100мм, b=160мм. Допускаемые напряжения $[\sigma_p]=160$ МПа, число болтов z=4, f=0,2.



79. Назовите параметры и укажите размерности в выражении:

$$\sigma_{\mathcal{G}} = \frac{4F}{\pi \cdot d_I^2} \sqrt{I + 12 \left[\frac{d_2}{d_I} \cdot tg(\varphi + \psi) \right]^2}$$

80. Дайте классификацию шпонок по форме.

- 81. Изобразите соединение с гарантированным натягом.
- 82. Дайте определение угловых швов по форме поперечного сечения:



83. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\sigma_{\text{max}} = \sigma_P + \sigma_u = \frac{4F_P}{\pi \cdot d_I^2} \left(1 + 8\frac{\chi}{d_I} \right) \leq \left[\sigma_p \right]$$


- 84. Определите максимально допустимое давление на посадочной поверхности в соединении с гарантированным натягом, исходя из прочности деталей. Диаметр посадочной поверхности d=50 мм, внутренний диаметр охватываемой детали $d_1=30$ мм, наружный диаметр охватывающей детали $d_2=80$ мм. Допускаемые напряжения материала деталей $[\sigma_P]=160$ MПа.
 - 85. Назовите преимущества шпоночных соединений.
- 86. Дайте определение угловых швов по расположению относительно действующего усилия.
- 87. Изобразите болтовое соединение, для которого имеет место выражение:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot 1.3F}{\pi f[\sigma_P]}}$$

88. Расшифруйте параметры в выражении:

$$\ell_{\phi} = 0.5 \left[F / \left(0.7 K \left[\tau_{c}' \right] \right) - 2b \right]$$


- 89. Определите величину коэффициента трения на посадочной поверхности обода и ступицы, если крутящий момент передаваемый соединением $T=9*10^5 Hm$, удельное давление на посадочной поверхности $p=20 H/mm^2$, d=300mm, L=40mm.
- 90. Напишите уравнение прочности для соединения, изображенного на рисунке:




91. Дайте определение сварного соединения показанного на рисунке:



92. Какое из болтовых соединений является напряженным?



- 93. Покажите на схеме основные геометрические параметры резьбы.
- 94. В сварном соединении полосы шириной B=60мм с косынкой величина нахлестки составляет L=35мм. Определите минимальную толщину полосы, если F=10кH, $[\tau_{cp}]=65$ М Πa .




95. Назовите и поясните параметры в выражении:

$$\tau_c^{/} = \frac{F}{1.4\delta e} \leq [\tau_C^{/}]$$


- 96. Для каких целей при соединении деталей внахлест применяют косые сварные швы?
 - 97. Изобразите профили резьб, применяемых в машиностроении.
- 98. Определите диаметр посадочной поверхности вала ступицы, если усилие запрессовки F=30000H, удельное давление на посадочной поверхности $p=15M\Pi a$, длина посадочного места L=100мм, коэффициент трения f=0,1, .
 - 99. Дайте определение предела текучести пластичного материала.
 - 100. Изобразите отбортованное сварное соединение.
- 101. Напишите выражение для определения диаметра болта в ненапряженном болтовом соединении, нагруженном осевой растягивающей силой.
 - 102. Расшифруйте параметры в выражении:

$$T = f\pi \ell p \frac{d^2}{2}$$


103. Проверьте прочность шпонки на срез в шпоночном соединении передающем крутящий момент $T=10(H_M)$, если диаметр вала $d=26 M_M$, ширина шпонки b=8 M_M , рабочая длина шпонки l=30 M_M . Допускаемые напряжения среза $[\tau_c]=70 M\Pi a$



- 104. Перечислите преимущества резьбовых соединений.
- 105. Изобразите схему и поставьте необходимые обозначения к расчету стыкового сварного шва.
- 106. Напишите выражение для определения диаметра болта, поставленного с зазором в соединении с поперечной нагрузкой.
- 107. Определите величину F, если материал деталей Ст3, $[\sigma_p] = 160 M\Pi a$, допускаемое напряжение среза для сварного шва $[\tau_{cp}] = 0.8 [\sigma_p]$




108. Напишите уравнение прочности для сварного соединения, изображенного на рисунке:




- 109. Почему при напряженном резьбовом соединении расчетное усилие принимают равным 1,3F, а не F?
- 110. Для чего служат шпонки? Дайте определение напряженного и ненапряженного шпоночного соединения.
- 111. Определите, какую по величине знакопеременную нагрузку может выдержать сварное соединение внахлестку комбинированным швом, если длина шва L=200мм, катет шва k=6мм, $\square \square = 0.33$, допускаемое напряжение на срез для шва при статической нагрузке $[\tau_{cr}] = 96$ МПа
 - 112. Назовите основные типы неподвижных соединений.

- 113. Поясните, какими способами можно уменьшить диаметр болта поставленного с зазором в соединении с поперечной нагрузкой.
 - 114. Напишите уравнение прочности для сварного соединения:



- 115. Почему треугольные резьбы применяют для крепежных изделий?
- 116. Назовите параметры, входящие в выражение: $p = \frac{2T}{(f\pi d^2 l)} \le [p]$
- 117. Определите диаметр сварных пробок, если $F=100\kappa H$, допускаемое напряжение угловых швов и пробок на срез $[\tau_{cp}]=75M\Pi a$




- 118. Дайте характеристику подвижных и неподвижных шпоночных и шлицевых соединений.
 - 119. Изобразите схему распределения нагрузки по виткам резьбы.
- 120. Напишите выражение для расчета на прочность клеевого соединения.
- 121. Поясните почему для ходовых винтов применяют прямоугольный профиль резьбы.
- 122. Расшифруйте параметры в выражении и укажите область его применения:


$$\tau_c' = \frac{F}{1.4k[\ell_I + \ell_{\phi}]} \le [\tau_c']$$

- 123. Определите величину натяга в соединении ступицы с валом, если удельное давление на посадочной поверхности $p=10H/\text{мм}^2$, d=50мм, $C_1=0.7$; $C_2=2.4$; $E_1=E_2=2*10^5H/\text{мм}^2$.
 - 124. Перечислите недостатки клеевых соединений.

125. Напишите выражение для определения усилия, передаваемое сварным соединениям (см. рис.)




- 126. Какие основные профили резьб вы знаете?
- 127. Изобразите соединение ступицы с валом посредством стяжных колец.
- 128. Укажите область применения разъемных и неразъемных соединений.
- 129. По какому диаметру производят расчет на прочность болтовых соединений?
- 130. Изобразите сварное соединение внахлест лобовыми швами и покажите эпюру распределения напряжений в лобовых швах.
 - 131. Назовите достоинства и недостатки штифтовых соединений.
- 132. Определите предельную величину момента, действующего в плоскости стыка, если B=80мм, $\delta=5$ мм, $[\tau_{cp}]=80$ МПа



- 133. Какое соединение называют разъемным и какое неразъемным?
- 134. Изобразите шпоночное соединение и поставьте основные параметры.
 - 135. Напишите уравнение прочности для стыкового сварного шва.
 - 136. Как различают резьбы по назначению?
- 137. Назовите параметры в выражении и вставьте недостающий параметр:

$$p = \frac{N_P \cdot 10^{-3}}{? \cdot \left(\frac{C_I}{E_I} + \frac{C_2}{E_2}\right)}$$


138. В соединении уголка №10 с косынкой по условиям прочности требуются швы общей длиной $L_1+L_2=200$ мм. Определите L_1 и L_2 ,если a=27мм.




- 139. Приведите классификацию резьб по форме основной поверхности и по числу заходов.
- 140. Напишите выражение для определения суммарной длины комбинированного шва сварного соединения.
- 141. Поясните, почему при прочих равных условиях метрические резьбы обладают большим самоторможением, чем дюймовые?
 - 142. Назовите параметры, входящие в выражение:

$$N_p = pd\left(\frac{C_I}{E_I} + \frac{C_2}{E_2}\right)$$

143. Рассчитайте диаметр винта, если $F = 38\kappa H$, $[\sigma_{v}] = 120 M\Pi a$




- 144. Назовите преимущества клеевых соединений.
- 145. Напишите выражение для определения усилия в соединении:



146. Назовите параметры в выражении:


$$\sigma_{cM} = \frac{4F}{\pi (d^2 - d_I^2)n} \leq \left[\sigma_{cM}\right]$$

- 147. Изобразите штифтовое соединение с радиальным штифтом.
- 148. Как подразделяются соединения с гарантированным натягом по способу сборки? Какой вид сборки предпочтительнее и почему?
 - 149. На какой вид деформации рассчитывают угловые сварные швы?
 - 150. Напишите выражение для определения КПД винтовой пары.
 - 151. Определите диаметр болта, если $F=10\kappa H, f=0,2, [\sigma_n]=160M\Pi a$




Вопросы для самостоятельного изучения.

- 1. Диаметр болта, установленного без зазора, в соединении с поперечной нагрузкой увеличили в два раза. Во сколько раз увеличится нагрузочная способность соединения?
- 2. Напишите проверочное выражение прочности для витка резьбы на срез, на изгиб (см. схему)




- 3. Приведите классификацию угловых сварных швов по расположению относительно действующей силы.
- 4. Изобразите резьбовое соединение с эксцентричным нагружением болта.
- 5. Определите диаметр сварных пробок, если $F=100\kappa H$, допускаемое напряжение угловых швов и пробок на срез $[\tau_{cp}]=75M\Pi a$




6. Напишите выражение для определения диаметра винтов в соединении:




7. Напишите выражение для определения диаметра болта в соединении, если $\chi = d_1$




8. Определите диаметр болта в соединении, если F=80000H, коэффициент внешней нагрузки X=0.5, коэффициент затяжки K=5, $[\sigma_P]=140M\Pi a$, количество болтов z=8, последующая затяжка отсутствует.




9. Определите расчетное усилие затяжки болта в соединении, если F=60000H, коэффициент внешней нагрузки X=0,6, коэффициент затяжки K=5, $[\sigma_P]=140M\Pi a$, количество болтов z=12.



- 10. Поясните, почему ограничивают длину фланговых швов?
- 11. Болтовое соединение нагружено силой $F = 80\kappa H$, Эксцентриситет приложения нбагрузки $\chi = d_1$, допускаемое напряжение на разрыв $[\sigma_P] = 160M\Pi a$, определите диаметр болта.



12. Определить диаметр болтов в соединении, если количество болтов z, крутящий момент, передаваемый соединением T, болты поставлены без зазора. Решение проделать в общем виде.




- 13. Напишите выражение для определения диаметра штифта.
- 14. Изобразите соединение, для которого имеет место выражение:

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{4F_p}{\pi d_I^2} \left(I + \frac{8\chi}{d_I} \right) \le \left[\sigma_p \right]$$

- 15. Изобразите пробочные сварные швы.
- 16. Изобразите штифтовые соединения с осевым штифтом.

- 17. Изобразите проплавные сварные швы.
- 18. Определите внутренний диаметр резьбы полого стержня, если $F=20\kappa H$, предел текучести материала трубы $\sigma_T=220 \mathrm{M}\Pi a$, коэффициент запаса прочности S=4,0. Диаметр $d_0=30 \mathrm{~mm}$.



- 19. Напишите выражение для определения величины нахлестки в клеевом соединении.
- 20. На какие виды деформаций рассчитываются крепежные штифты? Приведите уравнения прочности.
 - 21. Что представляют собой штифты и для чего они служат.
- 22. Изобразите эпюру распределения напряжений в лобовом и фланговом швах сварного соединения.
 - 23. Назовите параметры, входящие в выражение:
- 24. $F_P = [1,3k(1-\chi)+\chi]F$ Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$T = \frac{1}{3}F_a f \frac{D^3 - d_0^3}{D^2 - d_0^2}$$

Вопросы рубежного контроля №2

Вопросы рассматриваемые на аудиторных занятиях.

- 1. Перечислите типы червяков по форме нарезанной части.
- 2. Назовите область применения ременных передач.
- 3. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\upsilon = \frac{p \cdot z \cdot n}{60 \cdot 1000}$$

- 4. Напишите выражение для определения межосевого расстояния цилиндрической передачи.
- 5. Определите диаметр ведомого шкива, если диаметр ведущего шкива d=125 мм, относительное скольжение ремня $\zeta=0.02$, угловая скорость ведущего шкива $\omega_1=98$ с⁻¹, угловая скорость ведомого шкива $\omega_2=49$ с⁻¹
 - 6. Дайте классификацию червяков по форме профиля резьбы.
 - 7. Укажите область применения цепных передач.

- 8. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении: $[K] = [K_{\varrho}] \cdot K_{\varrho} \cdot K_{\alpha} \cdot K_{\beta}$
- 9. Напишите соотношение между окружным модулем и шагом зубчатого колеса.
- 10. Проверьте ремень на долговечность, если длина ремня l=1,2 м, диаметр ведущего шкива d=125 мм, угловая скорость ведомого шкива $\omega=30~\text{c}^{-1}$, передаточное отношение передачи u=3.
 - 11. Дайте классификацию зубчатых передач по расположению валов.
 - 12. Перечислите достоинства ременных передач.
 - 13. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$d = \frac{p}{Sin\left(\frac{\pi}{z}\right)}$$

- 14. Напишите соотношение между окружным и нормальным модулями косозубого колеса.
- 15. Определите угол обхвата плоскоременной передачи если диаметр ведомого шкива d= 800 мм, диаметр ведущего шкива d=200 мм.
 - 16. Дайте классификацию зубчатых колес по форме профиля зуба.
 - 17. Перечислите недостатки ременных передач.
 - 18. Изобразите график изменения нагрузки, постоянной во времени.
 - 19. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$z_3 = \frac{(z_2 + z_1)}{2} + \frac{[(z_2 - z_1)/(2\pi)]^2 p}{a} + \frac{2a}{p}$$

- 20. Выразите диаметр делительной окружности цилиндрического прямозубого колеса через модуль.
- 21. Определите расчетную окружную силу ременной передачи, если мощность на ведущем шкиве P_1 = 7 кВт, коэффициент динамичности нагрузки K_{π} =1, диаметр ведущего шкива d_1 =200 мм, частота вращения ведущего шкива n_1 =150 мин⁻¹.
- 22. Дайте классификацию зубчатых колес по форме и расположению зубьев.
 - 23. Укажите назначение ременных вариаторов.
 - 24. Изобразите эскиз конструкции роликовой цепи.
 - 25. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении: $[S] = [S_1] \cdot [S_3]$
- 26. Напишите выражение для определения диаметра окружности выступов прямозубого цилиндрического колеса.
- 27. Определите мощность на ведущем шкиве плоскоременной передачи, если расчетное допускаемое полезное напряжение [k]= 2 МПа, коэффи-

циент динамичности нагрузки K_{π} = 1, скорость ремня \dot{v}_1 =10 м/с, ширина ремня b=64 мм, толщина ремня δ =3,5 мм.

- 28. Дайте классификацию зубчатых передач по форме зубчатых колес.
 - 29. Перечислите требования к материалам приводных ремней.
 - 30. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$a = \frac{2l - \pi(d_2 + d_1) + \sqrt{[2l - \pi(d_2 + d_1)]^2 - 8(d_2 + d_1)^2}}{8}$$

- 31. Напишите выражение для определения диаметра окружности впадин прямозубого цилиндрического колеса.
- 32. Определите число зубьев червячного колеса при межцентровом расстоянии a=235 мм, модуле зацепления m=10 мм, коэффициенте диаметра червяка q=8.
- 33. Дайте классификацию зубчатых передач по признаку взаимного расположения колес.
 - 34. Перечислите достоинства цепных передач.
 - 35. Изобразите схему открытой ременной передачи.
 - 36. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\Delta t = t_M - t_B = \frac{P_I(I - \eta)}{k \cdot A} \le [\Delta t]$$

- 37. Выразите высоту головки зуба через модуль.
- 38. Определите предварительное натяжение ремня, если известны: коэффициент тяги ϕ = 0,6, допускаемое полезное напряжение ремня [k₀]= 2,4 H/мм², площадь поперечного сечения ремня A= 150 мм².
- 39. Дайте классификацию зубчатых передач по форме поперечного сечения ремня.
 - 40. Перечислите недостатки цепных передач.
- 41. Изобразите схему конического зацепления с суммарным углом при вершинах конусов 90° .
 - 42. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$d_{\omega I} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_I \cdot K_{H\beta} \cdot (u \pm I)}{\Psi_{bd} \cdot [\sigma_H]^2 \cdot u}}$$

- 43. Выразите межосевое расстояние червячной передачи через модуль.
- 44. Определите натяжение ведущей ветви ременной передачи, если известны: коэффициент тяги ϕ = 0,5 и предварительное натяжение ремня F_0 = 400 H.
 - 45. Дайте классификацию ремней в зависимости от материала.
 - 46. Укажите область применения цепных передач.

- 47. Изобразите схему червячной передачи с боковым расположением червяка.
 - 48. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$m_{m} = \sqrt[3]{\mathbf{Y}_{F} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F0} \frac{2 \cdot 10^{3} T_{I}}{0.85 z \psi [\sigma_{F}]}}$$

- 49. Выразите окружную силу зубчатой передачи через крутящий момент.
- 50. Определите диаметр ведущего шкива плоскоременной передачи, если окружное усилие F_t = 1200 H, коэффициент нагрузки K_c = 1, ширина ремня b=80 мм, допускаемое полезное напряжение $[k_0]$ = 2 МПа, отношение толщины ремня к диаметру шкива $\frac{\delta}{d_s} = \frac{1}{40}$.
 - 51. Дайте классификацию клиновых ремней по конструкции.
 - 52. Дайте определение шага зацепления.
 - 53. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$d_{\omega m1} = 770 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta} \sqrt{u^2 + 1}}{\theta,85 \psi_{bd} \left[\sigma_H\right]^2 u}}$$

- 54. Напишите соотношение между окружной и радиальной силами в прямозубом цилиндрическом зацеплении.
- 55. Определите мощность червячной передачи / η = 0,85/, выделяющей во время работы тепловой поток Q= 900 Вт.
 - 56. Дайте классификацию передачи по принципу передачи движения.
 - 57. Дайте определение межосевого расстояния.
 - 58. Изобразите схему полуперекрестной ременной передачи.
 - 59. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$a = 0.5(d_2 + d_1) = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$$

- 60. Напишите соотношение между окружной и осевой силами в косозубом цилиндрическом зацеплении.
- 61. Определите диаметр заготовки цилиндрического зубчатого колеса, если дано: p=15,7 мм, z=21.
- 62. Дайте классификацию передач по способу соединения тел вращения.
- 63. Перечислите основные геометрические характеристики цепной передачи.
 - 64. Изобразите схему перекрестной ременной передачи.
 - 65. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$m = \sqrt[3]{1.5 Y_{F2} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F\nu} \cdot Cos\gamma \cdot T_2 / (qz_2[\sigma_{F2}])}$$

66. Напишите соотношение между высотой головки зуба и модулем.

- 67. Определите величину крутящего момента, передаваемого зубчатым колесом с параметрами: $m=5\,$ мм, $z=30\,$ мм, $b=40\,$ мм, если расчетная окружная сила $W_{Ft}=25\,$ н/мм.
 - 68. Дайте классификацию цепей по конструкции.
- 69. Перечислите основные геометрические характеристики ременной передачи.
 - 70. Изобразите схему зубчатой передачи с внешним зацеплением.
 - 71. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^*) \cdot m$$

- 72. Напишите выражение для определения передаточного отношения пары цилиндрических зубчатых колес.
- 73. Определите величину окружного усилия зубчатого колеса, передающего мощность P_2 = 2,8 кВт при угловой скорости ω_2 =14 рад/с. Параметры колеса m= 5 мм, z_2 = 80 .
 - 74. Дайте классификацию роликовых цепей по количеству рядов.
 - 75. Дайте определение эвольвенты.
 - 76. Изобразите схему ременной передачи с натяжным роликом.
 - 77. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\sigma_{F2} = \frac{1.5 Y_{F2} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F0} \cdot Cos\gamma \cdot T_2}{d_1 \cdot d_2 \cdot m} \le \left[\sigma_{F2}\right]$$

- 78. Выразите окружную скорость колеса через модуль зацепления.
- 79. Определите ориентировочную толщину плоского ремня, если мощность передачи P=7 кВт, частота вращения ведущего шкива $n_1=500$ мин⁻¹. Отношение толщины ремня к диаметру шкива $\frac{\delta}{d_1}=\frac{1}{40}$.
- 80. Дайте классификацию передач гибкой связью по расположению в пространстве.
 - 81. Перечислите достоинства зубчатых передач.
 - 82. Изобразите схему ременной передачи со ступенчатыми шкивами.
 - 83. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\sigma_{H} = \frac{170}{z_{2}/q} \cdot \sqrt{\left[\frac{\left(z_{2}/q\right)+1}{a_{\omega}}\right]^{3} \cdot K_{H\beta} \cdot K_{H\upsilon} \cdot T_{2}} \leq \left[\sigma_{H}\right]$$

- 84. Выразите делительный диаметр звездочки через шаг цепи.
- 85. Определите число зубьев шестерни, если известны: a=200 мм, m=4 мм, u=4.
- 86. Дайте классификацию передач по способу регулирования провисания цепи.
 - 87. Перечислите недостатки зубчатых передач.
 - 88. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$a_{\omega} = \left(z_2 / q + 1\right) \cdot \sqrt[3]{\left[\frac{170}{\left(z_2 / q\right)\left[\sigma_u\right]}\right]^2 \cdot K_{H\beta} \cdot K_{H\nu} \cdot T_2}$$

- 89. Определите мощность, которую передает шестерня, имеющая параметры m=4 мм, $z_1=20$, $\omega_1=100$ рад/с, если окружное усилие $F_t=500$ H.
- 90. Дайте классификацию цепных передач по конструктивному исполнению.
 - 91. Перечислите способы изготовления зубчатых колес.
- 92. Изобразите диаграмму изменения кривых скольжения в зависимости от коэффициента тяги.
 - 93. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$m = \frac{2a}{\left(q + z_2\right)}$$

- 94. Напишите выражение для определения количества тепла, выделяющегося в червячном редукторе.
- 95. Дайте классификацию ременных передач по направлению вращения шкивов.
 - 96. Дайте определение модуля.
- 97. Изобразите схему цепной передачи и проставьте основные геометрические характеристики.
 - 98. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$i = \frac{\omega_I}{\omega_2} = \frac{n_I}{n_2} = \frac{d_{\omega 2}}{d_{\omega I} t g \gamma_{\omega}} = \frac{z_2}{z_I} = \frac{T_2}{T_I \eta}$$

- 99. Напишите выражение для определения коэффициента тяги ременной передачи.
- 100. Дайте классификацию передач по способу создания натяжения ремня.
 - 101. Укажите преимущества косозубых цилиндрических колес.
 - 102. Изобразите эскиз конструкции двухрядной роликовой цепи.
 - 103. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{E}{2\pi(I-\mu^2)} \cdot \frac{q}{\rho_{np}}}$$

- 104. Напишите выражение для определения диаметра ведущего шкива плоскоременной передачи.
- 105. Определите величину крутящего момента на тихоходном валу, если дано: m= 5 мм, z_1 = 20, z_2 = 50, ω_1 =100 рад/с, P_1 = 5 кВт.
 - 106. Дайте классификацию червяков по числу заходов.
 - 107. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{\omega m2}}{d_{\omega m1}} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{T_2}{T_1 \eta} = ctg \delta_1 = tg \delta_2$$

- 108. Выразите допускаемое напряжение разрыва через предел текучести.
- 109. Прямозубая шестерня с параметрами m = 4 мм, z = 20, передает крутящий момент Т = 20 Нм. Определите расчетную окружную силу передачи.
 - 110. Дайте классификацию червяков по направлению витков.
 - 111. В каких случаях применяются поликлиновые ремни?
- 112. Изобразите схематично цилиндрическое зубчатое колесо и проставьте основные геометрические характеристики.
 - 113. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении: $F_{\iota} = \frac{A[q]}{K} = \frac{dl[q]}{K}$

$$F_{t} = \frac{A[q]}{K} = \frac{dl[q]}{K}$$

- 114. Дайте классификацию червячных передач по расположению червяка.
- 115. Укажите преимущества клиноременных передач по сравнению с плоскоременными.
 - 116. Изобразите схему зуба с эвольвентным профилем.
 - 117. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$z_p = \frac{KF_t}{[F_t]}$$

- 118. Напишите соотношение между натяжением ведущей и ведомой ветвей ременной передачи (формула Эйлера).
- 119. В червячной паре m=3 мм, $z_1=3$, $z_2=27$, q=9. Определите межцентровое расстояние а.
 - 120. Дайте классификацию зубчатых колес по конструкции.
 - 121. Укажите недостатки клиноременных передач.
- 122. Изобразите схему пары цилиндрических зубчатых колес с внутренним зацеплением.
 - 123. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{-1} K_d K_v}{K_{\sigma} [S_{\sigma}]}$$

- 124. Напишите соотношение между натяжением ведущей ветвью ременной передачи, начальным натяжением и окружной силой.
- 125. Определите окружное усилие на шестерне m = 4 мм, z = 20, передающей мощность P = 5 кВт при $\omega = 100$ рад/с.
 - 126. Дайте определение прочности детали.
 - 127. Укажите особенность архимедова червяка.
- 128. Изобразите поперечное сечение кордшнурового клинового ремня.
 - 129. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

- 130. Напишите соотношение между натяжением ведомой ветви, начальным натяжением и окружной силой в ременной передаче.
 - 131. Перечислите основные критерии работоспособности деталей.
 - 132. Укажите особенность конволютного червяка.
 - 133. Изобразите продольное и поперечное сечения зубчатого ремня.
 - 134. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)}$$

- 135. Напишите выражение для определения окружной силы на ведущем шкиве ременной передачи.
- 136. Угол при вершине делительного конуса ведомого колеса конической передачи $\delta = 60^{\circ}$. Угол между осями конических колес $\delta = \delta_1 + \delta_2 = 90^{\circ}$. Определить передаточное число этой пары.
- 137. Перечислите методы выбора допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности.
 - 138. Перечислите достоинства червячных передач.
- 139. Изобразите эпюры изменения напряжений в поперечных сечениях ремня по контуру передачи.
 - 140. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$a_{\omega} = K_a \left(u \pm 1 \right)_{\sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{u^2 \psi_{ba} \left[\sigma_H \right]^2}}}$$

- 141. Напишите соотношение между окружными скоростями ведущего и ведомого шкивов ременной передачи.
- 142. Проверьте цепь по допускаемому давлению в шарнире, если [p]= 21 МПа, передаваемая мощность P = 8 кВт, скорость цепи $\dot{v} = 2$ м/с, диаметр валика d = 9.55 мм, ширина цепи b = 27.46 мм.
- 143. Какое напряжение в качестве предельного берется при расчете на прочность при переменном характере нагрузки?
 - 144. Перечислите недостатки червячных передач.
 - 145. Изобразите схему сил, действующих на вал в ременной передаче.
 - 146. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$m = K_m \cdot 3 \sqrt{\frac{\mathbf{Y}_F T_I K_{H\beta}}{z_I^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}}$$

147. Выразите межосевое расстояние червячной передачи через модуль.

- 148. Определите число рядов цепи если окружная сила в передаче F_t = 2000 H, коэффициент эксплуатации K_3 = 1,5, допускаемая окружная сила для однорядной цепи $[F_t]$ =1500 H.
- 149. Какое напряжение в качестве предельного берется при расчете на прочность при постоянном характере нагрузки?
 - 150. Перечислите требования к материалам червячных передач.
- 151. Изобразите схему сил в прямозубом цилиндрическом зацеплении.
 - 152. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$z = \frac{K_g P_I}{P_0 K_{\alpha} K_I K_z}$$

- 153. Напишите выражение для определения кпд червячной передачи.
- 154. Определите максимальное окружное усилие, которое может передать цепная передача, если допускаемое давление в шарнире [p] = 21 МПа, ширина цепи b = 27,46 мм, диаметр валика d = 9,55 мм.
- 155. В каком случае в качестве предельного напряжения при расчете на прочность берется предел текучести?
 - 156. Перечислите требования, предъявляемые к червяку.
- 157. Изобразите схему сил, действующих на зуб, прямозубого, эвольвентного колеса при расчете на изгиб.
 - 158. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$P_{I} = \frac{\left[K\right] \cdot A \cdot v_{I}}{K_{g}}$$

- 159. Напишите выражение для определения количества тепла, отводимого через поверхность охлаждения корпуса червячного редуктора.
- 160. Определите мощность, передаваемую цепной передачей, если окружная сила $F_t = 2000 \text{ H}$, скорость цепи $\dot{v} = 5 \text{ m/c}$.
- 161. В каком случае в качестве предельного напряжения при расчете на прочность берется предел прочности?
- 162. Изобразите схему сил, действующих в косозубом цилиндрическом зацеплении.
 - 163. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$d_{I} = (1100...1300) \cdot \sqrt[3]{\frac{P_{I}}{n_{I}}} = (520...610) \cdot \sqrt[3]{\frac{P_{I}}{\omega_{I}}}$$

164. Определите окружное усилие в цепной передаче, если натяжение ведущей ветви F_1 =5000 H, натяжение ведомой ветви F_2 =2000 H.

- 1. Изобразите эскиз конструкции втулочной цепи.
- 2. Изобразите схему гипоидной передачи.
- 3. Изобразите схему ременной передачи с раздвижными конусными шкивами (клиноременный вариатор).
- 4. Определите диаметр окружностей выступов и впадин для колеса, если: m = 4 мм, z = 16, $h_a^* = 10$, x = +0.3.
- 5. Укажите, в каких случаях предпочтительно применение шевронных передач.
- 6. Определите минимальное число зубьев шестерни, при коэффициенте высоты головки $h_a^*=0.8$ и угле зацепления $\alpha=20^0$.
 - 7. Перечислите достоинства зубчатых передач Новикова.
- 8. Выразите смещение инструмента при изготовлении корригированных зубчатых колес через модуль.
- 9. Напишите выражение для определения угла обхвата на ведущем шкиве ременной передачи.
- 10. Определите число зубьев шестерни, модуль зацепления которой $m=4\,$ мм, диаметр окружности выступов $d_a=86,4$ мм, коэффициент высоты головки $h'_a=0,8$.
 - 11. Изобразите поперечное сечение кордтканевого клинового ремня.
- 12. Определите диаметр заготовки для косозубого цилиндрического колеса, если: $m_n = 4$ мм, z = 16, $\beta = 8^006'34''$ (Cos $8^006'34'' = 0.99$).
 - 13. Выразите окружную скорость звездочки через шаг цепи.

Вопросы рубежного контроля №3


Вопросы рассматриваемые на аудиторных занятиях.

- 1. В каких случаях выполняется расчет валов на изгибную жесткость?
 - 2. Перечислите достоинства подшипников качения.
- 3. Напишите формулу для определения долговечности подшипника в млн. оборотов и поясните параметры.
 - 4. Как классифицируются пружины по конструктивным признакам?
- 5. Проведите проектный расчет ведомого вала прямозубого цилиндрического одноступенчатого редуктора. Передаваемый крутящий момент 108 Нм, допускаемое напряжение на кручение 20 МПа. Назначьте диаметры вала под подшипники и под зубчатое колесо.
- 6. Для чего при расчете вала строят эпюры изгибающих и крутящих моментов?
 - 7. Что называют подшипником и подпятником?
 - 8. Начертите в разрезе эскиз радиального шарикового подшипника.

- 9. Напишите формулу для проверки вала на кручение и поясните параметры.
 - 10. Какие валы называют коренными?
- 11. Какое трение желательно иметь в подшипнике скольжения и при каких условиях оно возникает?
- 12. Напишите формулу для определения эквивалентной динамической нагрузки в общем виде и поясните параметры.
 - 13. Как классифицируются валы по форме поперечного сечения?
 - 14. Что означают первые две цифры справа в номере подшипника?
- 15. Напишите формулу для определения момента сопротивления вала при расчете на изгиб и поясните параметры.
 - 16. Что компенсируют компенсирующие муфты?
- 17. Определите несущую способность подшипника скольжения. Диаметр вала 42 мм, ширина бронзового вкладыша 45 мм, допускаемое давление 8 МПа.
 - 18. Из каких элементов состоит подшипник скольжения?
 - 19. Начертите эскиз вала с нарезанным червяком.
- 20. Напишите условие износостойкости подшипника скольжения и поясните параметры.
- 21. Для ведущего вала редуктора подобраны радиальные шарикоподшипники № 205 с динамической грузоподъемностью 19,5 кН. Определите долговечность подшипника в часах. Эквивалентная нагрузка 3620 H, частота вращения вала 1500 мин⁻¹.
 - 22. Какие сечения вала предположительно опасны?
 - 23. Каково соотношение между длиной и диаметром шипа?
 - 24. Начертите в разрезе эскиз радиально роликового подшипника.
- 25. Напишите формулу для проверки упругих элементов МУВП на смятие и поясните параметры.
- 26. Радиальный сферический двухрядный шарикоподшипник № 1205 нагружен эквивалентной нагрузкой, составляющей 2340 Н. Сколько млн. оборотов способен выдержать подшипник, если его динамическая грузоподъемность 12100 Н.
- 27. Чем отличается расчет неподвижных осей от расчета вращающихся осей?
 - 28. Назовите виды разрушения подшипников скольжения.
- 29. Начертите в разрезе эскиз радиального сферического 2-х рядного подшипника.
- 30. Напишите формулу для проверки упругих элементов МУВП на смятие и поясните параметры.
 - 31. Назначение муфт.
- 32. Определите динамическую грузоподъемность подшипника качения, совершающего 153 млн. оборотов за весь срок службы. Эквивалентная нагрузка 3620 Н.


- 33. Как осуществляется подача жидкой смазки к подшипникам качения?
 - 34. Начертите эскиз фланцевой жесткой муфты.
- 35. Напишите формулу для определения эквивалентного момента при расчете вала на совместное действие кручения и изгиба и поясните параметры.
 - 36. Классификация муфт по принципу действия.
- 37. Проверьте условия работы подшипника скольжения без чрезмерного нагрева. Нагрузка на подшипник 40 кH, диаметр вала 80 мм, ширина баббитового вкладыша 90 мм, частота вращения вала 500 мин $^{-1}$. [p] = 20 МПа.
 - 38. Перечислите конструктивные разновидности прямых валов.
- 39. Как называют подшипники в зависимости от направления воспринимаемой нагрузки?
 - 40. Начертите в разрезе эскиз радиального шарикового подшипника.
- 41. Напишите формулу для определения долговечности подшипника в млн. оборотов и поясните параметры.
 - 42. Назовите разновидности компенсирующих муфт.
- 43. Определите диаметр вала редуктора, если в опасном сечении под колесом действует изгибающий момент 260 Нм и крутящий момент 180 Нм. Допустимое напряжение на изгиб для стали 45 при напрессованном на вал колесе 50 МПа.
 - 44. Как классифицируются валы по форме поперечного сечения?
 - 45. Что означают третья цифра справа в номере подшипника?
- 46. Напишите формулу для расчетов диаметра вала на изгиб и поясните параметры.
- 47. Проверьте условия работы подшипника скольжения без чрезмерного нагрева. Нагрузка на подшипник 60 кH, диаметр вала 100 мм, ширина баббитового вкладыша 120 мм, частота вращения вала 500 мин $^{-1}$. [pV] = 20 МПа м/с.
 - 48. Критерии работоспособности и расчета валов.
- 49. Какие преимущества имеют подшипники скольжения перед подшипниками качения?
- 50. Напишите условие износостойкости подшипника скольжения и поясните параметры.
- 51. Расчетный срок службы для подшипников качения быстроходного вала редуктора составляет 5600 часов при частоте вращения вала 940 мин⁻¹. Определите долговечность подшипников в млн. оборотов.
 - 52. Какими показателями оцениваются прочность и жесткость валов?
- 53. Классификация подшипников качения по виду воспринимаемой нагрузки.
 - 54. Начертите эскиз кольцевой пяты с подпятником.

- 55. Напишите формулу для определения эквивалентной динамической нагрузки для роликоподшипников и поясните параметры.
- 56. Какие допущения необходимы при составлении расчетной схемы вала?
- 57. В каких случаях возникает усталостное выкрашивание подшипников скольжения?
- 58. Начертите в разрезе эскиз конического радиально-упорного подшипника.
- 59. Напишите формулу для проверки износостойкости рабочих поверхностей кулачковой сцепной муфты и поясните параметры.
- 60. Назовите разновидности самодействующих (самоуправляемых) муфт.
- 61. Для ведущего вала редуктора подобраны радиальные шарикоподшипники № 205 с динамической грузоподъемностью 19,5 кН. Определите долговечность подшипника в часах. Эквивалентная нагрузка 3620 H, частота вращения вала 1500 мин⁻¹.
 - 62. Начертите эскиз муфты со срезными штифтами.
- 63. Напишите условие прочности вала на изгиб и поясните параметры.
- 64. На какой вид деформации работают и рассчитываются цилиндрические пружины?
- 65. Вал звездочки цепной передачи установлен в подшипниках скольжения с вкладышами из серого чугуна. Определите максимальную угловую скорость вала из условия перегрева подшипников. Нагрузка на один подшипник 2400 кH, длина шипа 40 мм, $[pV] = 2*10^6$ МПа м/с.
 - 66. Для каких целей на валах делают галтели и проточки?
 - 67. Для чего изготавливают конические шипы?
- 68. Начертите в разрезе эскиз однорядного шарикового упорного подшипника.
- 69. Напишите условие износостойкости подшипника скольжения и поясните параметры.
- 70. Перечислите основные параметры винтовых цилиндрических пружин.
- 71. Определите диаметр невращающейся оси грузового блока. Размеры показаны на схеме. Суммарное усилие, действующее на блок 8000Н. Допускаемое напряжение на изгиб для материала оси 100 МПа.




- 72. Как называются опорные части вала?
- 73. В каких случаях следует применять сферические подшипники?
- 74. Начертите эскиз пружины сжатия.
- 75. Напишите формулу для определения эквивалентной динамической нагрузки для радиального роликового подшипника и поясните параметры.
- 76. Вал редуктора установлен в подшипниках скольжения с Бронзовыми вкладышами. Определите максимальную допустимую угловую скорость вала из условия отсутствия перегрева подшипников. Нагрузка на один подшипник 2800 кH, длина шипа 45 мм, $[pV] = 2*10^6$ МПа м/с.
 - 77. Как классифицируются валы по форме геометрической оси?
- 78. Из каких материалов изготавливают вкладыши и корпуса подшипников скольжения?
- 79. Напишите формулу для определения скорости скольжения шипа по подшипнику и поясните параметры.
 - 80. Назовите разновидности сцепных муфт.
- 81. Радиальный сферический двухрядный шарикоподшипник № 1205 нагружен эквивалентной нагрузкой, составляющей 2340 Н. Сколько млн. оборотов способен выдержать подшипник, если его динамическая грузоподъемность 12100 Н.
- 82. Для чего при расчете вала строят эпюры изгибающих и крутящих моментов?
 - 83. Перечислите достоинства подшипников качения.
 - 84. Начертите эскиз гребенчатой пяты.
- 85. Напишите формулу для определения эквивалентной динамической нагрузки для упорных подшипников и поясните параметры.
 - 86. Какие сечения вала предположительно опасны?
 - 87. В каких случаях возникает заедание в подшипниках скольжения?
- 88. Начертите в разрезе эскиз шарикового радиально-упорного подшипника.
- 89. Напишите формулу для определения полярного момента сопротивления вала при расчете на кручение и поясните параметры.
 - 90. Назовите разновидности компенсирующих муфт.

- 91. Колеса грузовой тележки для термической обработки лакокрасочных покрытий установлены на радиальных шариковых подшипниках. Внутренние кольца подшипников фиксируются на оси с помощью гаек. Определите эквивалентную нагрузку на подшипник, если температура в термической камере 150° C, K_{τ} =1,2. Масса загруженной тележки 420 кг. K_{σ} =1.
- 92. По какому циклу изменяются напряжения изгиба во вращающихся осях?
- 93. В каких случаях набор подшипников качения производится по статической грузоподъемности?
- 94. Напишите формулу для определения момента сопротивления вала при кручении и поясните параметры.
 - 95. Дайте характеристику втулочной муфты.
- 96. Проверьте подпятник на износостойкость. Диаметр пяты наружный 50 мм, внутренний 30 мм. Осевое усилие, передаваемое пятой 9420 Н, допускаемое давление на подпятник 12 МПа.
 - 97. Для чего на валах ставят шпонки?
- 98. Какие классы точности (сколько их) установлены для подшипников качения?
 - 99. Начертите эскиз втулочно-пальцевой муфты.
- 100. Напишите формулу для определения вала из расчета на кручение и поясните параметры.
- 101. Определите диаметр шипа, на который действует реакция 8 кН. Длина шипа 32 мм, допускаемое напряжение для стали 35 на изгиб 55 МПа.




- 102. Как классифицируются прямые валы по внешней форме?
- 103. Перечислите недостатки подшипников качения.
- 104. Напишите формулу для определения долговечности подшипника в часах и поясните параметры.
 - 105. Дайте характеристику втулочной муфты.
- 106. Определите диаметр выходного конца вала редуктора, который передает мощность 4,5 кВт при угловой скорости 76,5 рад/с, допускаемое напряжение на кручение 22 МПа.
 - 107. Назовите материалы для изготовления осей и валов.
 - 108. Какие смазки применяют для подшипников качения?
 - 109. Начертите эскиз втулочной муфты.
- 110. Напишите формулу для расчета диаметра вала на совместное действие крутящего и изгибающего моментов и поясните параметры.

- 111. Определите несущую способность подшипника скольжения. Диаметр вала 38 мм, ширина бронзового вкладыша 40 мм, допускаемое давление 6 МПа.
- 112. Какие допущения необходимы при составлении расчетной схемы вала?
- 113. Напишите формулу для проверки вала на кручение и поясните параметры.
 - 114. Назовите разновидности сцепных муфт..
- 115. Определите диаметр гладкой невращающейся оси для 2-х блоков крюковой подвески. Размеры показаны на схеме. Усилие на крюке 50 кН. Допускаемое напряжение на изгиб 100 МПа.



- 116. В каких случаях выполняется расчет на изгибную жесткость?
- 117. Можно ли применять шариковые радиальные подшипники для восприятия комбинированных нагрузок?
 - 118. Начертите эскиз шарового шипа.
- 119. Напишите формулу для проверки упругих пальцев МУВП на изгиб и поясните параметры.
- 120. Определите диаметр шипа, на который действует реакция 11500 Н. Длина шипа 45 мм, допускаемое напряжение для стали 35 на изгиб 55 МПа.



121. В чем заключается принципиальное различие между валом и осью?

- 122. В каких режимах трения работают подшипники скольжения?
- 123. Начертите эскиз вала с нарезанной шестерней.
- 124. Напишите условие прочности вала на изгиб и поясните параметры.
 - 125. Назовите разновидности самодействующих муфт.
- 126. Определите динамическую грузоподъемность подшипника качения, совершающего 153 млн. оборотов за весь срок службы. Эквивалентная нагрузка 3620 Н.
- 127. По какому циклу изменяются напряжения изгиба во вращающихся осях?
 - 128. Классификация подшипников по форме тел качения.
 - 129. Составьте расчетную схему для расчета шипа на изгиб.
- 130. Напишите формулу для определения эквивалентной нагрузки для подшипника качения в общем виде и поясните параметры.
 - 131. Назовите разновидности глухих (жестких) муфт.
- 132. Определите диаметр вала редуктора, если в опасном сечении под колесом действует изгибающий момент 260 Нм и крутящий момент 180 Нм. Допустимое напряжение на изгиб для стали 45 при напрессованном на вал колесе 50 МПа.
- 133. Чем отличается расчет неподвижных осей от расчета вращающихся осей?
 - 134. Что означают первые две цифры справа в номере подшипника?
 - 135. Начертите эскиз втулочной муфты.
- 136. Напишите условия работы подшипника скольжения без чрезмерного нагрева и поясните параметры.
- 137. Как классифицируются пружины по виду воспринимаемой нагрузки.
- 138. Пята настенного поворотного крана выполняется из стальной бесшовной холодно деформированной трубы по ГОСТ 8784-75 с наружным диаметром 45 мм и толщиной стенки 10 мм, опирается на чугунный подпятник. Проверьте подпятник на износостойкость. Осевое усилие 10 кН, допускаемое давление 12 МПа.
- 139. В чем заключается различие между проектным и проверочным (уточненным) расчетом?
 - 140. Какая разница между шипом и шейкой?
 - 141. Начертите эскиз пружины растяжения.
- 142. Напишите формулу для определения долговечности подшипника в часах и поясните параметры.
 - 143. Что компенсируют компенсирующие муфты?
- 144. Определите диаметр выходного конца вала редуктора, который передает мощность 5 кВт
- 145. при угловой скорости 46 рад/с, допускаемое напряжение на кручение 22 МПа.

146. Назовите и поясните параметры в выражении:


$$\tau' = \frac{F}{1.4kl} + \frac{6M}{1.4kl^2} \le \left[\tau'_c\right]$$

- 147. Напишите выражение для определения диаметра болта, поставленного без зазора, в соединении с поперечной нагрузкой.
 - 148. Перечислите достоинства сварных соединений
- 149. Изобразите профиль метрической резьбы и обозначьте основные параметры.
- 150. Диаметр болта, установленного без зазора, в соединении с поперечной нагрузкой увеличили в два раза. Во сколько раз увеличится нагрузочная способность соединения?
 - 151. Какие вопросы необходимо решать при конструировании детали?
- 152. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении (шпоночное соединение):

$$\tau_c = \frac{2T}{dl_p b} \le \left[\tau_c\right]$$

Вопросы для самостоятельного изучения к рубежному контролю №3

- 1. Как классифицируются пружины по виду воспринимаемой нагрузки?
 - 2. Начертите эскиз сплошной пяты с подпятником.
- 3. Начертите эскиз шипа с устройством, фиксирующим вал в осевом направлении.
 - 4. Какие валы называют коренными?
- 5. Какие преимущества имеет фрикционная сцепная муфта по сравнению с кулачковой?
- 6. Какой параметр изменяется пропорционально изменению индекса пружины?
 - 7. Как называются опорные части вала?
 - 8. Начертите эскиз пружины растяжения.
- 9. С какой целью во фланцевой муфте применяют промежуточные полукольца?
- 10. Начертите эскиз промежуточного вала 2-х ступенчатого редуктора.
 - 11. Как устроена и работает зубчатая муфта?
 - 12. Назовите разновидности сцепных муфт.
- 13. Определите диаметр невращающейся оси грузового блока. Расстояние от места крепления оси до середины блока по 50 мм с обеих сторон. Суммарное усилие, действующее на блок 8000Н. Допускаемое напряжение на изгиб для материала оси 100 МПа.



- 14. Какие валы называют коренными?
- 15. Какой должен быть уровень масла, если подшипник качения смазывается в масляной ванне?
 - 16. Что такое «жесткость пружины»?
 - 17. Начертите эскиз вала с нарезанной конической шестерней.
 - 18. Перечислите разновидности рессор.
 - 19. Начертите эскиз четвертной рессоры.
 - 20. Что такое «торсион»?
- 21. Начертите эпюры распределения гидродинамического давления в подшипнике скольжения по окружности.
 - 22. Что такое «жесткость пружины»?
 - 23. Для чего делают канавки на рабочих поверхностях вкладышей?
 - 24. Начертите эскиз полуэлептической рессоры.
 - 25. Какие функции выполняет пружина в машинах.

Вопросы рубежного контроля №4

- 1. Дайте определение грузопотока.
- 2. Перечислите тяговые органы, применяемые в грузоподъемных машинах?
 - 3. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении $F_0 = 1 \eta^Z$

$$\eta_{II} = \frac{F_0}{F_1} = \frac{1 - \eta^Z}{Z(1 - \eta)}.$$

- 4. Изобразите схему полноповоротного стационарного крана на фундаменте.
- 5. Определить натяжение в ветви каната, идущей на барабан, если усилие на на крюке $F_g = 8$ кH, кпд блока 0,98.
- 6. Дайте классификацию цепей, применяемых в грузоподъемных машинах по назначению.

- 7. Напишите формулу для определения мощности грузоподъемной машины.
 - 8. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $p = \frac{F_{\max} \cdot K_V}{D \cdot b} \leq [p].$
- 9. Определите необходимую массу фундамента для стационарного крана, если сила тяжести крана и груза $F_b = 50 \,\mathrm{kH}$, горизонтальная реакция в опорах крана $F_T = 22 \,\mathrm{kH}$, коэффициент трения между фундаментом и грунтом f = 0.5, коэффициент запаса устойчивости $K_V = 1.5$.
 - 10. Дайте определение канатоемкости барабана.
 - 11. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $T_C = \frac{g \cdot m_0 \cdot D_\delta}{2 \, u_\Pi \cdot \eta_\Pi} \, .$
 - 12. Напишите формулу для определения тормозного момента.
- 13. Изобразите схему механизма передвижения крана с приводом на колесо.
- 14. Определите суммарный момент сопротивления повороту крана, установленного на подшипника скольжения. Коэффициент трения в подшипниках и пяте f = 0,1. Диаметр цапф, воспринимающих горизонтальные реакции d = 90 мм, средний диаметр пяты $d_{CP} = 120$ мм. Горизонтальная реакция $F_{T} = 15$ кH, вертикальная $F_{R} = 22$ кH.
- 15. Дайте классификацию цепей, применяемых в грузоподъемных машинах по конструкции.
- 16. Напишите выражение для определения кпд полиспаста, у которого ветвь, наматываемая на барабан сходит с неподвижного блока.
 - 17. Назовите параметры в выражении

$$m = \sqrt[3]{\frac{2T_C}{K_B \cdot Z \cdot Y \cdot [\sigma_M]}}.$$

- 18. Укажите для чего предназначены фундаменты. Какие виды ундаментов различают по конструкции.
- 19. Определите диаметр колес механизма передвижения, если максимальная нагрузка действующая на колесо $R_{\max} = 60 \, \text{кH}$, допустимое удельное давление $[p] = 5 \, \text{М}\Pi a$, ширина обода колеса $b = 50 \, \text{мм}$, Коэффициент скорости $K_V = 1$.
- 20. Дайте классификацию подъеменых транспортных машин по исполнению.
 - 21. Назовите для чего предназначены грузоподъеменые машины.
- 22. Напишите выражение для определения тормозного момента механизма подъема крана через статический момент.
 - 23. Назовите парметры в выражении

$$F = g(m + m_H) \frac{2\mu + fd}{D} K_P.$$

- 24. Определите скорость подъема груза, если частота вращения барабана $n_{\delta} = 30$ об/мин, кратность полиспаста $U_{II} = 3$, диаметр барабана $D_{\delta} = 220$ мм.
- 25. Дайте классификацию подъемно-транспортных машин по назначению и характеру перемещения грузов.
 - 26. Назовите основные характеристики грузоподъемных машин.
 - 27. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении $F_U = m \cdot a$
- 28. Определите усилие на рукоятки шестеренчатой лебедки, если диаметр барабана D = 0.3 м, усилие F = 5 кH, передаточное число лебедки U = 2. Длиной рукояти задаются.
- 29. Напишите выражение для определений объемной производительности погрузчика непрерывного действия.
 - 30. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $\eta_{II} = \frac{\left(1 \eta^z\right)\eta}{z(1 \eta)}$
- 31. Определите разрывное усилие для выбора, каната тягового полиспаста, если максимальное усилие $\mathbf{F} = 150$ кH.
 - 32. Приведите классификацию погрузчиков по назначению.
 - 33. Назовите разновидности самоходных погрузчиков.
- 34. Напишите выражение для определения мощности на привод погрузчика непрерывного действия; состоящего из нескольких транспортирующих элементов.
 - 35. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $P = F_P v$
 - 36. Изобразите схему зернопогрузчика с питателем шнекового типа.
- 37. Рассчитать разрывное усилие для выбора каната тягового полиспаста, если необходимо создать усилие F = 100 кH.
 - 38. Приведите классификацию погрузчиков по исполнению.
- 39. Назовите основные технические параметры самоходных погрузчиков.
- 40. Напишите соотношение между углами естественного откоса в движении и в покое.
 - 41. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $P = \frac{F_O v}{\eta}$
 - 42. Изобразите схему погрузчика с питателем скребкового типа.
- 43. Вычислите кратность механизма привода, если диаметр барабана лебедки $D_{\mathbf{b}} = 0.5$ м, усилив в канате $\mathbf{F} = 500$ Н. Усилием рабочего и длиной рукоятки задаться.
 - 44. Приведите классификацию погрузчиков по энергетической базе.


- 45. Напишите соотношение между коэффициентами трения движения и покоя.
 - 46. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$F_P = \tau_P A_P$$

- 47. Изобразите схему и траекторию перемещения груза фронтально-перекидным погрузчиком.
- 48. Какой выигрыш в силе дает ручная лебедка, если момент на барабане $T_{E} = 25 \text{ H·м}$; диаметр барабана $D_{E} = 0.5 \text{ м}$. Усилие рабочего F = 300 H; длина рукоятки I = 0.4 м.
- 49. Напишите формулу для определения момента от сил инерции поступательно движущихся масс механизма подъёма крана
- 50. Назовите какие устройства применяют для управления работой тормозов
 - 51. Назовите параметры в выражении

$$K_{e} = \frac{Mo + M\kappa - \Sigma Mu - \Sigma Me}{Me} \ge 1,15$$


52. Определите необходимое число рабочих витков на барабане, если высота подъёма $H_{\text{MAX}} = 3 M$, диаметр барабана $D_{\delta} = 0,15 M$




- 53. Напишите формулу для определения момента от сил инерции вращающихся масс на валу двигателя механизма подъёма крана
 - 54. Назовите параметры в выражении

$$F = g (m + m_{M}) \cdot \left(\frac{2\mu + fd}{D}\right) \cdot K_{P}$$

- 55. Перечислите какие сопротивления преодолеваются при повороте крана
- 56. Определите максимальное усилие в канате полиспаста, если $F_g = 10 \mathrm{kH}$, к.п.д. одного блока $\eta = 0.98$



- 57. Перечислите требования которым должны отвечать грузозахватные устройства.
- 58. Назовите отличительные конструктивные признаки одинарного и сдвоенного полиспастов.
 - 59. Для чего применяют тормоза в крановых механизмах
- 60. Напишите выражения для определения момента сопротивления поворотного крана от сил трения
- 61. Определите максимальное усилие в канате полиспаста, если F_s =10 кH, к.п.д. одного блока η = 0,98.



- 62. Напишите формулу для определения объёмной производительности грузоподъёмных машин.
 - 63. Дайте классификацию грузоподъёмных машин.

- 64. Изобразите схему 2-х кратного одинарного полиспаста.
- 65. Перечислите достоинства и недостатки дифференциального ленточного тормоза.
 - 66. Дайте определение коэффициента тяги.
- 67. Определите момент на валу электродвигателя механизма подъёма от инерции поступательно движущихся масс, если масса груза и грузозахватного органа $m_0 = 550$ кг, скорость подъёма груза $V_e = 0.15 \frac{M}{c}$, диаметр барабана $D_{\delta} = 0.2$ м, общий к.п.д. $\eta = 0.9$, передаточное число приводного механизма им = 30, кратность полиспаста ип = 2, время пуска $t_n = 0.1$ с.
 - 68. Назовите параметры в выражении и укажите их размерности

$$Q = \frac{1}{t_u}$$

- 69. Изобразите схему нарезного барабана и покажите его основные размеры.
- 70. Напишите формулу для определения кратности полиспаста.
- 71. Перечислите достоинства и недостатки суммирующего ленточного
 - тормоза.
 - 72. Дайте определение коэффициента собственной устойчивости.
- 73. Определите необходимый тормозной момент передвижения мостового

крана работающего в закрытом помещении. Момент от сил инерции поступательно движущихся масс, приведенный к валу двигателя Tип = 25 Hм, момент от сил инерции вращательно движущихся масс Tив = 2 Hм, момент сопротивления перекатыванию колес на валу двигателя Tк = 15 Hм.

- 74. Напишите формулу для определения эксплуатационной производительности грузоподъёмных машин
- 75. Расшифруйте маркировку каната ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с ГОСТ 7668-80
- 76. Изобразите схему 3-х кратного одинарного полиспаста.
- 77. Перечислите разновидности ленточных тормозов
- 78. Назовите параметры в выражении

$$K_c \! = \! \frac{M'}{M'_{\rm O} + M_{\rm B\,K}} \! \ge \! 1,\! 15$$

- 79. Проверьте сможет ли крановая тележка тронуться с места без буксования, если реакция на каждом из 2-х ведущих колес $R_{\text{мах}} = 10$ кH. Коэффициент трения колеса о рельс f = 0,1, крутящий момент, приведенный к валу колес $T_{\text{K}} = 200$ HM, диаметр колес $D_{\text{K}} = 300$ MM.
- 80. Назовите параметры в выражении

$$D_{\delta} = e_1 \cdot e_2 \cdot d_{\mathrm{K}}$$

- 81. Дайте определение полиспаста.
- 82. Изобразите схему 2-х колодочного тормоза с шарнирным зацеплением колодок.
- 83. Напишите выражение для определения силы сопротивления передвижению для тележки с грузом.
- 84. Определите мощность эл.двигателя механизма крана, поднимающего груз массой $m_{\Gamma}=1000$ кг, со скоростью V=10м/мин, к.п.д механизма подъёма крана $\eta=0.9$.
- 85. Напишите выражение для определения коэффициента энергоём-кости для машин периодического действия.
 - 86. Дайте определение кратности полиспаста.
- 87. Изобразите схему одноколодочного тормоза с шарнирным закреплением колодки для реверсивного торможения.
- 88. Перечислите какие сопротивления преодолеваются при перемещении тележки по рельсовому пути.
 - 89. Назовите параметры в выражении

$$P_{\text{max}} = -\frac{F_{\Sigma}}{B} \left(1 + \frac{6e}{B} \right)$$

- 90. Определите момент от сил инерции вращательно движущихся масс в период пуска кранового механизма подъёма, если частота вращения вала эл.двигателя $\eta = 870 \text{мин}^{-1}$, маховой момент ротора $mD^2 = 0.063 \kappa z \cdot m^2$, коэффициент, учитывающий влияние вращательно движущихся масс на других валах $\psi = 0.15$, время пуска $t_{II} = 0.1 \text{c}/$
- 91. Назовите какими технико-экономическими показателями оценивается эффективность и рациональность конструкции погрузчиков.
 - 92. Напишите формулу для определения массы фундамента.
- 93. Определите производительность крана в процессе погрузки контейнеров массой m=1500кг. Время цикла t'_{II} = 60 с.
- 94. Дайте классификацию подъёмно-транспортных машин по характеру перемещения грузов и по назначению.
 - 95. Назовите основные характеристики грузоподъёмных машин.
 - 96. Назовите параметры в выражении

$$P_H = \omega_\delta \cdot \frac{T_C}{\eta_M}$$

- 97. Напишите формулу для определения момента сопротивления передвижению от ветровой нагрузки.
- 98. Определите максимальное усилие в ветви 4-х кратного полиспаста. Ветвь, наматывается на барабан, сходит с подвижного блока. Усилие на крюке $F_s = 10$ кH, к.п.д. блока $\eta = 0.98$.

- 99. Что понимают под классом нагружения механизмов грузоподъемной машины.
 - 100. Из каких материалов изготавливают канаты.
 - 101. Назовите параметры в выражении

$$F_1 = F_g \cdot \frac{1-\eta}{1-\eta^z}$$

- 102. Напишите выражение для определения массы груза на замыкание рычага простого ленточного тормоза.
 - 103. Изобразите схему крана с поворотной колонной.
- 104. Определите диаметр колес тельфера грузоподъёмностью m_{Γ} =3500 кг, Собственная масса тельфера m_{T} =1000 кг, если число колес Z_{K} =4, коэффициент влияния скорости K_{ν} =1,08, ширина колеса b=30мм, допускаемое давление [p]=3 МПа.
- 105. Дайте классификацию подъёмно-транспортных машин по исполнению.
 - 106. Назовите для чего предназначены грузоподъёмные машины.
 - 107. Изобразите схему 3-х кратного сдвоенного полиспаста.
- 108. Напишите выражение для определения тормозного момента механизма подъёма крана через статический момент.
 - 109. Назовите параметры в выражении.

$$F = g(m + m_M) \cdot \left(\frac{2\mu + fd}{D}\right) \cdot K_P$$

- 110. Определите скорость подъёма груза, если частота вращения барабана $n_{\delta} = 30_{MUH}^{-1}$, кратность полиспаста $u_{\Pi} = 3$, диаметр барабана $D_{\delta} = 220_{MM}$.
- 111. Напишите выражения для определения продолжительности погрузочного цикла.
 - 112. Назовите параметры в выражении

$$\Pi B = \frac{\Sigma t}{\Sigma t + \Sigma t_0} \cdot 100\%$$

- 113. Что необходимо сделать, чтобы обеспечить постоянство тормозного момента и усилия на тормозном рычаге при использовании одноколодочного тормоза в реверсивном режиме.
- 114. Преречислите какие сопротивления преодолеваются при повороте крана.
- 115. Определите минимальное натяжение в ветвях 2-х кратного сдвоенного полиспаста. Усилие на крюке $F_s = 8$ кH, к.п.д. одного блока $\eta = 0.98$.
- 116. Дайте классификацию грузопотоков по назначению, нагрузке, характеру и сезонности.

- 117. Дайте определение канатоёмкости барабана.
- 118. Назовите параметры в выражении

$$T_c = 0.5g \cdot m_0 \cdot \frac{D_{\delta}}{u_{\Pi} \cdot \eta_{\Pi}}$$

- 119. Напишите формулу для определения тормозного момента.
- 120. Изобразите схему механизма передвижения крана с приводом на колесо.
- 121. Определите суммарный момент сопротивления повороту крана, установленного на подшипниках скольжения. Коэффициент трения в подшипниках и пяте f=0.1. Диаметр цапф, воспринимающих горизонтальные реакции d=90мм, средний диаметр пяты d_{cp} =120мм. Горизонтальная реакция F_{Γ} =15 кH, вертикальная F_{g} =22кH.
- 122. Назовите в каких единицах может быть измерена производительность подъёмно-транспортных машин.
 - 123. Напишите формулу для определения диаметра барабана.
 - 124. Дайте классификацию полиспастов.
 - 125. Изобразите схему суммирующего ленточного тормоза.
 - 126. Назовите параметры в выражении

$$K_{\Gamma} = \frac{M_{\text{O}} + M_{\text{K}} - \Sigma M_{\text{H}} - \Sigma M_{\text{B}}}{M_{\Gamma}} \ge 1.15$$

- 127. Определите силу сопротивления перекатыванию крановой тележки с грузом. Масса тележки m_T =300 кг, грузоподъёмность m_T =5 т, коэффициент тяги K_T =0,03.
- 128. Изобразите схематично площадь, обслуживаемую настенным поворотным краном с переменным вылетом стрелы.
- 129. Напишите выражение для определения числа рабочих витков каната на барабане.
 - 130. Назовите параметры в выражении

$$\omega = 2 \cdot \mathcal{U}_{\Pi} \cdot \frac{\mathcal{V}_{\Gamma}}{D_{\delta}}$$

- 131. Для чего и когда применяются остановы?
- 132. Перечислите виды сопротивлений при пуске механизма поворота.
- 133. Определите статический момент, приведенный к валу эл.двигателя, если масса груза m_{Γ} =1000 кг, диаметр барабана D_{δ} =0,2 м, кратность полиспаста u_{Π} =2, передаточного числа приводного механизма $u_{O\delta}$ =10,общий к.п.д. η =0,8.
- 134. Перечислите основные показатели эффективности грузоподъёмных машин.
- 135. Напишите для чего нужны дополнительные витки каната на барабане.
 - 136. Изобразите схему дифференциального ленточного тормоза.
 - 137. Напишите выражение для определения коэффициента тяги.
 - 138. Назовите параметры в выражении

$$m\phi = \rho \cdot h\phi \cdot B^2 > \left(K_y \cdot \frac{F_{\Gamma}}{f} - F_{\theta}\right) \cdot g$$

- 139. Определите статический момент на валу двигателя, если усилие на крюке F_s =5,5 кH, диаметр барабана D_δ =0,16 м, передаточное число приводного механизма U_M =15. Общий к.п.д. η =0,79, кратность полиспаста u=2.
 - 140. Что называется циклом грузоподъёмной машины.
- 141. Перечислите режимы эксплуатации грузоподъёмных машин по правилам Госгортехнадзора.
 - 142. Изобразите структурную схему кранового механизма подъёма.
- 143. Перечислите из каких материалов изготавливают трущиеся поверхности тормозов.
- 144. Напишите выражение для проверки условия отсутствия буксования при трогании механизма передвижения.
- 145. Определите величину статического момента на валу барабана механизма подъёма груза. Грузоподъёмность $m_{\Gamma} = 1000$ кг, диаметр барабана $D_{\delta} = 220$ мм, к.п.д. полиспаста $\eta = 0.98$. Кратность полиспаста u = 2.

Вопросы для самостоятельного изучения к рубежному контролю №4

- 1. Напишите формулу для определения линейного давления на кромке зуба храпового колеса.
 - 2. Дайте определение грузооборота.
 - 3. Изобразите схему механизма передвижения на канатной тяге.
- 4. Дайте классификацию грузопотоков по назначению, нагрузке, характеру и сезонности.
 - 5. Назовите показатели, которыми характеризуется грузопоток.
 - 6. Изобразите схему трех кратного полиспаста.
- 7. Изобразите схему передвижного подъемника с гидравлическим механизмом подъема.
 - 8. Назовите область применения подвесной дороги.
 - 9. Назовите составные части стрелового поворотного погрузчика.
 - 10. Изобразите схему канатной подвесной дороги.
- 11. Приведите примеры грузов, относящихся к четвертому классу по коэффициенту использования грузоподъемности.
 - 12. Изобразите схему механизма передвижения на канатной тяге
- 13. Назовите, что обозначают буквы в маркировке каната ЛК, ТК, ТЛК, ЛТК
- 14. Дайте классификацию грузопотоков по назначению, нагрузке, характеру и сезонности
 - 15. Изобразите схему дифференциального ленточного тормоза

- 16. Изобразите схематично площадь, обслуживаемую поворотным краном с переменным вылетом стрелы
 - 17. Перечислите классы нагружения грузоподъёмных машин и каким нагрузкам они соответствуют.
- 18. Напишите, какие функции выполняет пеньковый сердечник в стальном тросе.
 - 19. Изобразите схему 5-ти кратного полиспаста.
 - 20. Назовите конструктивные разновидности тормозов.
 - 21. Изобразите схему простого ленточного тормоза.
- 22. Изобразите схему к расчету продольной устойчивости грузоподъёмной машины.

Вопросы рубежного контроля №5

- 1. На какие виды подразделяются транспортирующие машины?
- 2. Назовите параметры в выражении

$$K_c = \frac{P_r + P_b}{q \cdot Q \cdot Z} = K_{fr} \cdot \cos \beta + K_{fb} \cdot \sin \beta$$

- 3. Напишите выражение для определения мощности (в предварительных расчетах) винтового конвейера.
- 4. Ёмкость ковшей элеватора $V_{\rm K}=4$ π , коэффициент наполнения ковшей $K_{\rm U}=0.5$, плотность груза $\rho=100~\kappa c/m^3$, расстояние между ковшами $\ell_{\rm K}=0.5~m$, производительность элеватора $5.5~\kappa c/c$. Определите скорость движения ковшей υ ?
- 5. Напишите выражение для определения производительности машин непрерывного транспорта.
 - 6. Перечислите достоинства ленточных конвейеров.
 - 7. Изобразите возможные схемы цепных конвейеров.
 - 8. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$D = \sqrt[3]{\frac{8Q}{K_{\Pi}K_{P} \cdot \rho \cdot \omega}}$$

- 9. Определите скорость движения ковшей нории, если плотность груза $ho=800~\kappa z/m^3$, расстояние между ковшами $\ell_K=0,5~m$, производительность нории $Q=5,55~\kappa z/c$, коэффициент заполнения ковшей $K_V=0,7$, ёмкость ковша $V_K=4~\pi$.
- 10. Приведите примеры транспортирующих машин с тяговым органом и без тягового органа?

11. Назовите параметры в выражениях:

$$\delta = \delta_0 \cdot Z + \delta_1 + \delta_2$$
; $q_{\pi} = 1.12 \cdot B \cdot \delta$

- 12. Напишите выражение для определения производительности скребковых конвейеров сплошного волочения.
 - 13. Изобразите схему конвейера.
- 14. Укажите группу машин, у которых перемещение грузов происходит под действием сил тяжести.
- 15. Определите полюсное расстояние для ковшевого элеватора, если известны: скорость ковшей U=1,5~m/c, диаметр приводного барабана $D_{\delta}=0,4~\text{m}$.
 - 16. Назовите параметры в выражении:

$$F_H = K_{\delta} \cdot (F_{c\delta} + F_{H\delta} + F_0)$$

- 17. Назовите недостатки ленточных конвейеров.
- 18. Изобразите разновидности скребков конвейеров сплошного волочения
- 19. Напишите выражение для определения осевой скорости перемещения материала в винтовом транспорте.
- 20. Дайте заключение о способе разгрузки ковшового элеватора, если диаметр приводного барабана $500 \, m$, скорость движения ковшей $2 \, m/c$.
- 21. Приведите классификацию машин непрерывного действия по конструктивным признакам.
- 22. Напишите выражение для определения мощности привода ленточного конвейера. Укажите размерность.
 - 23. Укажите, по какому принципу работают скребковые конвейеры.
 - 24. Назовите параметры в выражении:

$$F_a = \frac{2T}{d_1 \cdot tg(\alpha_1 + \varphi_1)}$$

- 25. Вычислите диаметр приводного барабана (*мм*) ковшёвого ленточного элеватора при числе прокладок в ленте Z = 4 и = 130.
 - 26. Назовите параметры в выражении: $K_T \cdot K_{\sigma}$

$$P_r = Q \cdot g \cdot K_{fr} \cdot Z \cdot \cos \beta$$

- 27. Перечислите требования к транспортерным лентам.
- 28. Напишите выражение для определения ширины скребка через про-изводительность конвейера.
- 29. Приведите примеры использования бункеров и самотечного транспорта в сельскохозяйственном производстве.
- 30. Вычислите полюсное расстояние элеватора (м), транспортирующего груз скоростью $U = 2 \, \text{м/c}$, диаметр барабана $D_{\delta} = 500 \, \text{мм}$.
- 31. Какие технико-экономические показатели используют при оценке эффективности машин непрерывного транспорта?

32. Назовите параметры в выражении:

$$B = \sqrt{\frac{Q}{K_{II} \cdot K_{\beta} \cdot \rho \cdot \upsilon}}$$

- 33. Напишите выражение для определения мощности на привод скребкового конвейера.
 - 34. Изобразите эпюру производительности винтового конвейера.
 - 35. назовите основные части пневматических конвейеров.

Определите диаметр трубы самотечной установки для перемещения зерна пшеницы. Производительность $Q=11~\kappa z/c$, коэффициент заполнения сечения трубы $K_{\upsilon}=0.45$, скорость груза $\upsilon=0.16~m/c$, плотность груза $\rho=0.8~monm/m^3$.

36. Назовите параметры в выражении:

$$P_{g} = g \cdot q_{r} \cdot H \cdot \upsilon \cdot K_{fg} = Q \cdot g \cdot Z(1 + K_{fg}' \cdot \sin \beta)$$

- 37. Приведите схемы роликоопор ленточного конвейера.
- 38. Укажите назначение ковшовых конвейеров.
- Напишите выражение для определения производительности винтового конвейера.
- 40. Приведите примеры использования конвейеров в сельскохозяйственном производстве.
- 41. Определите производительность истечения зерна через выходное отверстие в центре бункера, если $\rho = 750 \ \kappa c / m^3$, скорость истечения $\upsilon = 0.08 \ m/c$, диаметр выходного отверстия $d = 100 \ mm$.
 - 42. Приведите примеры транспортирующих машин без тягового органа.
 - 43. Пебречислите основные элементы ленточных конвейеров.
 - 44. Назовите параметры в выражении:

$$P = Q_m \cdot g \cdot K_u (Z \cdot K_c \cdot \cos \beta + H) / \eta$$

- 45. Напишите выражение для определения мощности винтового конвейера.
- 46. определите массу груза, находящегося в трубопроводе пневмотранспортной установки производительностью $Q=2,2~\kappa c/c$, скорость воздуха $\upsilon=7,5~m/c$, длина трубопровода $\ell=10~m$.
- 47. Укажите за счет чего обеспечивается работоспособность конвейеров с тяговым органом.
 - 48. Напишите выражение для определения линейной плотности ленты.
- 49. Назовите параметры и укажите размерность величин, входящих в выражение:

$$Q_m = K_{\Pi} \cdot h \cdot g \cdot \upsilon \cdot \rho = K_{\Pi} \cdot K \cdot h^2 \cdot \upsilon \cdot \rho$$

50. Перечислите факторы, влияющие на производительность винтовых конвейеров.

- 51. Определите мощность на привод зернового пневмоконвейера, если известны: коэффициент массовой концентрации смеси $K_m = 30$, полный напор $P = 0.06~M\Pi a$, производительность конвейера $Q = 2.5~\kappa z/c$.
- 52. Напишите выражение коэффициента энергоёмкости транспортирующей машины.
 - 53. Изобразите конструктивные разновидности транспортёрных лент.
 - 54. Назовите параметры в выражении:

$$F_{t} = F_{H\tilde{0}} - F_{c\tilde{0}} + F_{np}$$

- 55. Напишите выражение для определения производительности винтового конвейера. Укажите размерность величин.
 - 56. Назовите примеры использования конвейеров.
- 57. Определите производительность поточного элеватора, на полках, которого уложены рулоны массой $m = 15 \ \kappa c$. Расстояние между полками $1 \ m$, скорость движения тягового органа $\upsilon = 0.5 \ m/c$.
 - 58. Укажите назначение машин непрерывного транспорта.
- 59. Напишите выражение для определения сопротивления движению ленты при огибании барабана.
- 60. Как влияет частота вращения винта на производительность конвейера?
 - 61. Изобразите схему всасывающего пневматического конвейера
 - 62. Назовите параметры в выражении:

$$Q = K_{\Pi} \cdot \rho \cdot A \cdot \upsilon$$

- 63. Определите способ разгрузки ковшового элеватора, если диаметр барабана $D_{\delta} = 600~\text{мм}$, скорость движения ковшей $\upsilon = 1.5~\text{m/c}$.
- 64. Укажите роль машин непрерывного транспорта в технологических процессах сельскохозяйственного производства?
- 65. Назовите основные конструктивные и кинематические параметры винтового конвейера.
- 66. Напишите выражение для определения сопротивления от подъема груза, скребков и цепи по вертикали скребкового конвейера.
 - 67. Назовите параметры в выражении:

$$P = P_{\partial} + P_T + P_M + P_H$$

- 68. Определите площадь поперечного сечения груза на пластинчатом конвейере производительностью $Q=11,1~\kappa c/c$, скорость транспортирования $\upsilon=0,58\, m/c$, плотность груза $\rho=2,6~mohh/m^3$, коэффициент угла наклона конвейера $K_\beta=0,82$.
- 69. Перечислите основные факторы, влияющие на мощность холостого хода машин непрерывного транспорта.
- 70. Напишите выражение для определения ширины ленты конвейера по заданной производительности.

- 71. Назовите основные элементы скребковых конвейеров.
- 72. Изобразите конструктивные разновидности винтов.
- 73. Поясните параметры в выражении:

$$Q_{v} = Q_{m} / K_{m} \cdot \rho_{e}$$

- 74. Определите линейную плотность груза для ленточного конвейера производительностью $Q = 10 \ monH/u$. Скорость транспортирования $v = 2 \ M/c$.
- 75.Перечислите основные признаки классификации транспортирующих машин.
 - 76. Назовите параметры в выражении:

$$P_{g} = K_{u}(F_{0} + F_{c\delta}) \cdot \frac{\upsilon}{\eta} = K_{u} \cdot \frac{\upsilon}{\eta} \cdot F_{t}$$

- 77. Напишите выражение для определения полюсного расстояния.
- 78. Изобразите схему нагнетательного пневматического конвейера и назовите его составные части.
 - 79. Перечислите достоинства винтовых конвейеров.
- 80. Проверьте тяговую способность ленты при огибании приводного барабана, если натяжение в набегающей ветви $F_{n\delta}=4000~H$, натяжение в сбегающей ветви $F_{c\delta}=2800~H$, коэффициент трения ленты о поверхность барабана f=0.3, угол обхвата $\alpha=180^{\circ}$.
- 81. Напишите выражение для определения мощности подъема груза машиной непрерывного действия.
 - 82. Укажите недостатки скребковых конвейеров.
- 83. Напишите формулу производительности ковшового элеватора. Укажите размерности величин.
- 84. Изобразите схему смешанного пневматического конвейера и укажите его составные части.
- 85. Назовите параметры и укажите размерность величин, входящих в выражение:

$$Q_m = K_\Pi \cdot \rho \cdot e_{\mathcal{K}} \cdot h_{\mathcal{K}} \cdot \upsilon$$

86. проверьте ленту на провисание, если известны: линейная плотность ленты с грузом $q=9~\kappa e/M$, расстояние между опорами ленты $\ell=1,5~M$. Минимальное натяжение груженой ветви $F_{ep.men}=630~H$, допускаемая стрела прогиба $[\ell_{II}]=0,045~M$.

87. Назовите параметры в выражении и укажите размерность:

$$Q = \rho \cdot K_{\beta} \cdot A \cdot \upsilon$$

- 88. Изобразите разновидности натяжных устройств машин непрерывного транспорта.
- 89. Напишите выражение для определения мощности привода ковшового транспорта.

- 90. Приведите примеры применения пневматических конвейеров в сельском хозяйстве.
 - 91. Назовите три составные части винтового конвейера.
- 92. Определите плотность ленты, если известны: толщина ленты $\delta = 5~\text{мм}$, ширина ленты B = 0.8~м.
- 93. Напишите выражение для определения мощности транспортирующей машины при перемещении груза по горизонтали.
 - 94. Назовите параметры в выражении:

$$F_{HH} = g(q_r + q_{\pi})Z(\pm \sin \beta + K_H \cdot \cos \beta)$$

- 95. Укажите недостатки винтовых конвейеров.
- 96. приведите примеры использования пневматических конвейеров в сельскохозяйственном производстве.
- 97. Назовите основные конструктивные элементы ковшовых элеваторов.
- 98. Ленточный конвейер перемещает щебень от камнедробилки в бункер. Площадь поперечного сечения потока щебня на ленте $A = 0.015 \ m^2$, скорость движения ленты $v = 2 \ m/c$, плотность щебня $\rho = 2000 \ \kappa z/m^3$. Определите производительность конвейера.
 - 99. Приведите примеры транспортирующих машин с тяговым органом.
 - 100. Назовите параметры в выражении:

$$S = \frac{Z \cdot B \cdot [K]_P}{F_{MAX}} \leq [S]$$

- 101. Приведите примеры использования ковшовых элеваторов в сельскохозяйственном производстве.
- 102. Приведите классификацию пневматических конвейеров по принципу действия.
- 103. Определите количество прокладок в ленте, если максимальное усилие в ленте $F_{MAX} = 2500~H$, ширина ленты B = 500~MM, предел прочности одной прокладки $[S] = 65~H/MM^2$, $[K_P] = 100~H/MM$.
- 104. Напишите формулу штучной производительности для машин непрерывного транспорта.
- 105. Перечислите разновидности тяговых органов скребковых конвейеров.
 - 106. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$Q = \frac{K_V \cdot \rho \cdot \upsilon \cdot V_K}{\ell_K}$$

- 107. Укажите достоинства пневматических конвейеров.
- 108. Изобразите формы разгрузочных устройств винтовых конвейеров.

- 109. Производительность ленточного конвейера 22,2 $\kappa z/c$, скорость движения ленты $\upsilon = 2 \ m/c$. Определите линейную плотность груза.
 - 110. Дайте определение угла естественного откоса.
 - 111. Назовите параметры в выражении:

$$F_{\mathcal{K}} = q \cdot g \cdot K_{\mathcal{K}} \cdot Z \cdot \cos \beta$$

- 112. Перечислите основные элементы ковшовых элеваторов.
- 113. Напишите выражение для определения мощности на привод вентилятора пневматического конвейера.
 - 114. Изобразите схему цепного пластинчатого конвейера.
- 115. Определите производительность горизонтального винтового конвейера для транспортирования комбикормов: плотность груза $\rho = 630 \ \kappa e/m^3$, частота вращения винта $n = 500 \ muh^{-1}$, соотношение $K_P = P/D = 0.76 \ (P$ шаг винта), диаметр винта $D = 200 \ mm$, $K_{II} = 0.4$ коэффициент заполнения сечения желоба.
- 116. Назовите разновидности тяговых органов, применяемых на машинах непрерывного транспорта.
 - 117. Изобразите ленточный конвейер с плужковым сбрасывателем.
- 118. Напишите выражение для определения линейной ёмкости ковшей по заданной производительности ковшового элеватора.
 - 119. Назовите параметры в выражении:

$$d_T = \sqrt{\frac{4Q_V}{\pi \cdot \nu_B}} = \sqrt{\frac{4Q_m}{\pi \cdot K_m \cdot \rho_B \cdot \nu_B}}$$

- 120. Определите диаметр шнека (*мм*) крутонаклонного быстроходного винтового конвейера кормоприготовительного цеха: производительность конвейера $Q = 11 \, \kappa c/c$, соотношение шага и диаметра винта $K_P = P/D = 0.75$, частота вращения $n = 500 \, \text{мин}^{-1}$, коэффициент производительности сечения желоба $K_{II} = 0.4$. плотность груза $\rho = 630 \, \kappa c/m^3$.
- 121. Изобразите схемы приводов тягового органа машин непрерывного транспорта.
 - 122. Назовите параметры в выражении:

$$P = Q_m \cdot g \cdot K_u \cdot (Z \cdot K_c \cdot \cos \beta + H) / \eta$$

- 123. Дайте классификацию способов разгрузки ковшовых конвейеров.
- 124. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении:

$$P = \frac{Q_V \cdot \rho}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3}$$

- 125. Перечислите достоинства метательных конвейеров.
- 126. Определите осевую скорость движения (m/c) груза в винтовом конвейере, если частота вращения винта $n = 300 \text{ мин}^{-1}$, шаг винтовой линии P = 0.315 м, $K_P = 0.6...0.9$.

- 127. Напишите выражение для определения секундной производительности транспортирующей машины. Укажите размерность параметров.
 - 128. Назовите параметры в выражении:

$$D_{\sigma} = K_T \cdot K_{\sigma} \cdot Z$$

- 129. Изобразите схему ковшового элеватора с сомкнутыми ковшами (без дна).
- 130. Покажите на графике изменение производительности винтового конвейера в зависимости от частоты вращения винта.
- 131. Вычислите погонную нагрузку от груза, если производительность пластинчатого конвейера $Q = 11,1 \, \kappa z/c$, скорость транспортирования $v = 0.6 \, m/c$.
- 132. На какие группы подразделяются подъемно-транспортные машины по принципу действия?
- 133. Напишите выражение для определения сопротивления перемещению ленты с грузом на прямолинейном участке под углом к горизонту.
- 134. Поясните физическую сущность способов разгрузки ковшового элеватора.
 - 135. Назовите параметры в выражении:

$$d_T = \sqrt{\frac{4Qm \cdot P_0}{\pi \cdot K_m \cdot \rho_0 \cdot P_B \cdot \nu_B}}$$

- 136. Покажите графически изменение производительности винтового конвейера в зависимости от угла наклона к горизонту.
- 137. Определите мощность привода скребкового конвейера при минимальном натяжении ветви тягового органа $F_{\min}=500\,H$, максимальном натяжении $F_{\max}=1200\,H$, скорости транспортирования $\upsilon=0,6~\text{M/c}$. КПД ведущей звёздочки $\eta_3=0,98$ и КПД привода $\eta_M=0,9$.
- 138. Назовите основные классификационные признаки транспортирующих машин.
- 139. Напишите выражение для определения толщины резинотканевой ленты.
 - 140. Назовите разновидности тяговых органов ковшовых конвейеров.
 - 141. Назовите параметры в выражении:

$$v_P = K_v \frac{P_n}{60}$$

- 142. Определите величину разрывного усилия в цепи $F_{\min} = 500 H$, суммарные сопротивления движению груза и тягового органа со скребками $\Sigma F_C = 340 H$, динамические нагрузки в цепи $F_{\partial un} = 106 H$ и коэффициент запаса прочности S = 8.
- 143. Дайте определение и напишите выражение коэффициента эксплуатации транспортной машины.

- 144. Изобразите конструктивные разновидности скребков конвейеров порционного волочения.
 - 145. Назовите достоинства и недостатки ковшовых элеваторов.
- 146. Напишите выражение для определения производительности истечения бункера.
 - 147. Назовите параметры в выражении:

$$Q = \frac{\pi \cdot K_{\Pi} \cdot \rho \cdot D^{3} \cdot n}{4 \cdot 60} = \frac{K_{\Pi} \cdot K_{P} \cdot \rho \cdot \omega \cdot D^{3}}{8}$$

- 148. Определите натяжение сберегающей ветви ленты на натяжном барабане, если натяжение набегающей ветви $F_{H\delta} = 1000\,H$, а коэффициент местного сопротивления на барабане $\varepsilon = 0.08$.
- 149. Напишите выражение коэффициента материалоёмкости транспортирующей машины
- 150. Напишите выражение для определения мощности на привод винтового конвейера.
 - 151. Изобразите разновидности ковшей элеваторов.
 - 152. Назовите параметры в выражении:

$$d_T = \sqrt{\frac{4Q_m \cdot P_0}{\pi \cdot K_m \cdot \rho_0 \cdot P_B \cdot \nu_B}}$$

- 153. На приводном барабане ленточного конвейера определены усилия в набегающей $F_{n\delta}=3000\,H$ и сбегающей $F_{c\delta}=1000\,H$ ветвях. Сопротивление на приводном барабане $F_{\delta}=200\,H$, КПД привода конвейера $\eta=0.9$, скорость движения ленты $\upsilon=2\,$ м/с. Определите мощность, необходимую для привода конвейера.
- 154. Назовите признак, по которому конвейеры разделяют на несущие и волочением.
 - 155. Изобразите конструктивные схемы ленточных метателей.
 - 156. Назовите параметры в выражении:

$$F_{c\delta} = F_{\min} + gq_0H$$

- 157. Напишите выражение для определения полного (общего) напора потерь давления пневматического конвейера.
- 158. Определите производительность горизонтального ленточного конвейера, если он перемещает тюки массой 25 κz , со скоростью 2 m/c, расстояние между тюками 5 m.
- 159. Изобразите схему к расчёту площади поперечного сечения потока груза при плоских роликоопорах.
 - 160. Поясните параметры в выражении:

$$\upsilon = 2,2\sqrt{D_{IIIK}} = K_{\upsilon}\sqrt{D_{IIIK}}$$

- 161. Напишите выражение для определения сопротивления при горизонтальном транспортировании скребков и цепи.
 - 162. Дайте определение коэффициента наполнения.
- 163. Приведите примеры конвейеров, у которых перемещение грузов осуществляется переносом на тяговом органе.
- 164. Определите производительность ленточного конвейера, если он перемещает тюки сена массой 25 κz со скоростью 2 m/c, расстояние между тюками на ленте конвейера 4 m.

Вопросы для самостоятельного изучения к рубежному контролю №5

- 1. Укажите значения бункеров. Изобразите схемы бункеров.
- 2. Назовите разновидности спускных устройств в сельскохозяйственном производстве.
 - 3. Назовите условия безотказной работы спусков.
 - 4. Изобразите схему лотков и труб.
- 5. Изобразите разновидности загрузочных и разгрузочных устройств винтовых конвейеров.
 - 6. Изобразите схему ленточного метателя.
 - 7. Приведите схемы истечения сыпучих грузов из бункеров.
 - 8. Изобразите схему ленточно-трубчатого конвейера.
- 9. Укажите ориентировочное значение угла наклона деревянного спуска для мешков, тюков
- 10. Перечислите устройства для активизации истечения грузов из бункеров.
 - 11. Изобразите разновидности затворов бункеров.
- 12. Укажите назначение спускных устройств. Изобразите схемы спусков.
- 13. Приведите примеры использования спускных устройств в сельско-хозяйственном производстве.

Вопросы рубежного контроля №6

- 1. Укажите область применения грейферных погрузчиков с поворотной стрелой.
- 2. В каком случае в качеств рабочего органа фронтального погрузчика используют крюк?
- 3. Напишите выражение для определения момента от груза в реечно-зубчатом домкрате.
 - 4. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении

$$F_g = m \cdot g$$
.

- 5. На какую величину поднимется груз, перемещаемый скоростным полиспастом, если кратность U = 4, ход шока h = 0.8 м.
- 6. Укажите назначение питателей в конструкции погрузчиков непрерывного действия.
 - 7. Назовите составные части фронтальных погрузчиков.
 - 8. Напишите выражение для определения мощности подъема груза.
 - 9. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$F_R = \frac{g(m \cdot L + m_T \cdot l_1)}{h}$$


- 10. Определите кратность полиспаста для натягивания проводов, если величина натяжения F = 900 H усилие рабочего $F_P = 300 \text{ H}$, $\eta_{\delta n} = 0,90$.
 - 11. Назовите недостатки погрузчиков непрерывного действия.
- 12. Какими путями можно увеличить производительность погрузчика?
- 13. Напишите выражение для определения коэффициента использования грузоподъемности.
 - 14. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$F_1 = F_g \frac{1 - \eta}{1 - \eta^z}$$

- 15. Определите передаточное число лебедки, если момент на барабане $T_{\delta n} = 18 \text{ H·м}$; момент рабочего $T_P = 6 \text{ H·м}$, к.п.д. механической передачи $\eta = 0.97$.
 - 16. Укажите область применения фронтальных погрузчиков.
- 17. В каком случае в качестве рабочего органа фронтального погрузчика используются вилы?
- 18. Напишите выражение для определения производительности гидравлического поршневого насоса.
 - 19. Назовите параметры в выражении

$$Q_{\ni} = K_t \cdot Q$$

20. Определите размеры рычага ручного насоса, если d=20 мм, p=10 МПа, $\mathbf{\eta}=0.95$, $\mathbf{K}_{v}=0.95$.



- 21. Назовите основные достоинства навесных погрузчиков.
- 22. В каком случае в качестве рабочего органа фронтального погрузчика используется ковш?
- 23. Напишите выражение для определения скорости подъема груза для гидравлического домкрата.
 - 24. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $F_C = \sigma \cdot A$
- 25. Изобразите схему передвижного подъемника с реечно-храповым механизмом подъема.
- 26. Определите диаметр гидравлического домкрата для подъема груза $m_{\Gamma} = 500$ кг, если давление в системе p = 10 МПа, КПД гидропередачи $\mathbf{\eta} = 0.7$, коэффициент утечек $\mathbf{K}_{\nu} = 0.95$.
- 27. В каком случае в качестве рабочего органа фронтального погрузчика используют грабельную решетку?
- 28. Напишите выражение для определения объемной производительности погрузчика периодического действия.
 - 29. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении $F_{\mu} = m \cdot a$
- 30. Изобразите схему передвижного подъемника с гидравлическим механизмом подъема.
- 31. Определите усилие на рукоятки шестеренчатой лебедки, если диаметр барабана $D_6 = 0.3$ м, усилие $F_t = 5$ кH, передаточное число лебедки U = 2. Длиной рукояти задаются.
 - 32. Назовите составные части стрелового поворотного погрузчика.
- 33. Напишите выражение для определений объемной производительности погрузчика непрерывного действия.
 - 34. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$\eta_{II} = \frac{\left(1 - \eta^z\right)\eta}{z(1 - \eta)}$$

- 35. Определите разрывное усилие для выбора, каната тягового полиспаста, если максимальное усилие $\mathbf{F} = 150$ кH.
 - 36. Приведите классификацию погрузчиков по назначению.
 - 37. Назовите разновидности самоходных погрузчиков.
- 38. Напишите выражение для определения мощности на привод погрузчика непрерывного действиях, состоящего из нескольких транспортирующих элементов.
 - 39. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении:

$$P = F_P \cdot v$$

- 40. Изобразите схему зернопогрузчика с питателем шнекового типа.
- 41. Рассчитать разрывное усилие для выбора каната тягового полиспаста, если необходимо создать усилие F = 100 кH.
 - 42. Приведите классификацию погрузчиков по исполнению.
- 43. Назовите основные технические параметры самоходных погрузчиков.
- 44. Напишите соотношение между углами естественного откоса в движении и в покое.
 - 45. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$P = \frac{F_O \cdot \upsilon}{\eta}$$

- 46. Изобразите схему погрузчика с питателем скребкового типа.
- 47. Вычислите кратность механизма привода, если диаметр барабана лебедки $D_{\pmb{\delta}} = 0,5$ м, усилив в канате $\pmb{F} = 500$ Н. Усилием рабочего и длиной рукоятки задаться.
 - 48. Приведите классификацию погрузчиков по энергетической базе.
- 49. Приведите примеры грузов, относящихся к четвертому классу по коэффициенту использования грузоподъемности.
- 50. Напишите соотношение между коэффициентами трения движения и покоя.
 - 51. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $F_P = \tau_P \cdot A_P$
- 52. Изобразите схему и траекторию перемещения груза фронтально-перекидным погрузчиком.
- 53. Какой выигрыш в силе дает ручная лебедка, если момент на барабане $T_{\delta}=25~\mathrm{H\cdot m}$; диаметр барабана $D_{\delta}=0,5~\mathrm{m}$. Усилие рабочего $F_{p}=300~\mathrm{H}$; длина рукоятки $I_{p}=0,4~\mathrm{m}$.
 - 54. Какие функции выполняют универсальные погрузчики?
 - 55. Дайте определение угла естественного откоса.
 - 56. Напишите выражение для определения кратности полиспаста.
 - 57. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $F_O = k_O \cdot g \cdot m$

58. Определись усилие на рукоятке ручной лебедки передвижного подъемника если диаметр барабана $D_{\delta} = 0.3$ м, суммарное сопротивление

перемещения каретки с грузом, приведенное к барабану $F_{\Sigma} = 15$ кH, кратность механизма привода U = 2. Длиной рукояти задаются.

- 59. Какие виды грузов перерабатываются с помощью универсальных погрузчиков.
 - 60. Как влияет влажность на плотность груза?
- 61. Напишите выражение для определения момента на барабане лебедки.
 - 62. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении

$$b_K = \frac{F_H}{k_h}$$

- 63. Изобразите схему поворотного стрелового погрузчика.
- 64. Определите материалоемкость погрузчика грузоподъемностью $m=3~000~{\rm kr}$ и собственной массой $m_0=4~800~{\rm kr}$.
 - 65. Какими средствами достигается универсальность погрузчиков?
 - 66. Назовите грузы, склонные к самоуплотнению.
- 67. Напишите выражение для определения момента рабочего на рукоятке лебедки с ручным приводом.
 - 68. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении $F_H = f_e \cdot g \cdot \sum m$
 - 69. Изобразите схему погрузчика-стогометателя.
- 70. Определите энергонасыщенность погрузчика с мощностью двигателя P = 55 кВт и собственной массой $m_0 = 5\,000$ кг.
- 71. Приведите классификацию погрузчиков периодического действия по ходовой части.
- 72. Дайте определение коэффициента использования грузоподъемности.
 - 73. Напишите выражение для определения кратности лебедки.
 - 74. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$Q_Z = \frac{m_Z}{t_{II}}$$

- 75. Изобразите схему работ фронтально-перекидного погрузчика.
- 76. Определите производительность фронтального погрузчика, если масса груза в ковше m = 500 кг, время цикла погрузчика t = 40 с.
- 77. Приведите классификацию погрузчиков периодического действия по положению погрузочной системы.
 - 78. Укажите факторы, влияющие на изменение плотности грузов.
 - 79. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$Q_m = \frac{m \cdot k_{\Gamma}}{t_{II}}$$

80. Изобразите фронтальный погрузчик с передним расположением рабочего органа.

- 81. Определите мощность, затрачиваемую на подъем груза вилочным погрузчиком, если масса груза $\mathbf{m} = 1~000~\mathrm{kr}$, скорость подъема $\mathbf{v} = 0.1~\mathrm{m/c}$.
 - 82. Назовите достоинства погрузчиков непрерывного действия.
- 83. Какие преимущества связывают с гидроприводом механизмов погрузчика?
- 84. Напишите выражение для определения массовой производительности погрузчика периодического действия.
 - 85. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$K_{\Gamma} = \frac{\rho \cdot V}{m}$$


- 86. Изобразите схему тележки для перемещения грузов по ступеням.
- 87. Определите коэффициент использования грузоподъемности погрузчика, если расчетная грузоподъемность $m_P = 5$ т, а действительная $m_A = 4$ т.
- 88. Приведите классификацию погрузчиков периодического действия по типу привода рабочих органов.
- 89. Дайте классификацию сельскохозяйственных грузов по плотности.
- 90. Напишите выражение для определения объемной производительности погрузчика периодического действия.
 - 91. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$F_P = g \cdot m \frac{d^2 \cdot l}{d^2 \cdot l_1 \cdot \eta}$$

- 92. Изобразите погрузчик навесной на трактор.
- 93. Определите мощность на перемещение ковшового погрузчика, если его масса с грузом составляют 5 000 кг, а скорость перемещения v = 2 м/с.
- 94. Назовите способы разгрузки грузозахватных органов погрузчиков.
 - 95. Дайте определение плотности груза.
- 96. Напишите выражение для определения технической производительности погрузчика периодического действия при погрузке штучных грузов.
 - 97. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$U = \frac{D^2}{d^2} \frac{l}{l_1}$$

98. Определите усилие на штоке гидроцилиндра подъема $\boldsymbol{F_0} = 20$ Кн, $\boldsymbol{l} = 4$ м, $\boldsymbol{h} = 0.5$ м.



- Укажите назначение передвижных погрузчиков. 99.
- 100. Какие требования предъявляют к грузозахватным органам погрузчиков.
- 101. Напишите выражение для определения передаточного числа гидравлического домкрата.
 - 102. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении


$$Q_V = \frac{K_H \cdot V}{t_{II}}$$

- 103. Изобразите схему тележки с подъемным штоком.
- 104. Определите усилие, необходимое для врезания ковша в штабель торфа, если площадь резания $A = 1.5 \text{ м}^3$, удельное сопротивление резанию $\tau = 50$ κΠα.
 - 105. Приведите пример связных грузов.
 - 106. Напишите алгоритм расчета винтового домкрата.
 - 107. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $T_{TP} = T_P \cdot u \cdot \eta$

- 108. Изобразите схему скоростного полиспаста.
- 109. Определите объем кузова тракторного прицепа для перевозки $\rho = 600 \text{ кг/м}^3$, грузоподъемность кукурузного силоса, если прицепа m = 6000 кг.
 - 110. Назовите способы забора груза.
 - 111. Приведите примеры штучных сельскохозяйственных грузов.
 - 112. Напишите алгоритм расчета полиспаста.
 - 113. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$T = \frac{1}{2} g \cdot m [tg(\alpha \pm \varphi) \cdot d_2 + f_1 \cdot d_{CP}]$$

- 114. Изобразите схему электропогрузчика.
- 115. Определите нагрузку на передние и задние колеса погрузчика, если $F_0 = 8$ кH, $F_H = 14$ кH, $mg = 5\,000$ H, L = 2.8 м, l = 1 м, $l_1 = 4$ м, h = 1.2 м.



- 116. Приведите примеры грузов повышенной влажности.
- 117. Напишите алгоритм расчета лебедки.
- 118. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$F_P = \frac{g \cdot m \cdot d_{uu}}{2u \cdot l \cdot \eta}$$

- 119. Изобразите схему силового полиспаста.
- 120. Определите удельную мощность погрузчика грузоподъемностью $m = 2~000~\mathrm{kr}$ и мощностью двигателя $P = 40~\mathrm{kBt}$.
 - 121. Назовите область применения передвижных погрузчиков.
- 122. Назовите требования, предъявляемые к погрузчикам непрерывного действия.
- 123. Напишите выражение для определения усилия рабочего на рукоятке ручного гидравлического насоса.
 - 124. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$Q_H = \frac{1}{4} \pi \cdot k_y \cdot d^2 \cdot l_H \cdot z$$

- 125. Изобразите схему ручной лебедки.
- 126. Определите напорное усилие, которое может развить ковшовый погрузчик $m_0 = 5~000$ кг, если коэффициент сцепления двигателя с опорной поверхностью f = 0,3.
 - 127. Назовите область применения полиспастов.
 - 128. Приведите примеры сыпучих грузов.
- 129. Напишите выражение для определения КПД полиспаста (ветвы сходит с неподвижного блока).
 - 130. Назовите параметры в выражении

$$t_{II} = \sum t$$

131. Изобразите схему винтового домкрата.

- 132. Определите длину режущей кромки ковша погрузчика, который развивает напорное усилие $F_H = 15$ кH. Погонное сопротивление внедрению кромки ковша $K_B = 10$ кH/м.
 - 133. Укажите назначение полиспастов.
- 134. Приведите примеры грузов, относящихся к третьему классу по коэффициенту использования грузоподъемности.
- 135. Напишите алгоритм расчета передвижного подъемника с лебедочным механизмом подъема.
 - 136. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$\eta_u = \frac{F_O}{F_1} = \frac{1 - \eta^z}{z(1 - \eta)}$$

- 137. Изобразите схему дифференциального полиспаста.
- 138. Определите грузоподъемность самоходного шасси, если объем его кузова $V = 4 \text{ m}^3$, плотность груза $\rho = 600 \text{ кг/m}^3$, вид груза корнеклубнеплоды (коэффициент использования грузоподъемности $K_{\Gamma} = 0.8$).
 - 139. Укажите назначение талей.
- 140. Приведите примеры грузов, относящихся к второму классу по коэффициенту использования грузоподъемности.
 - 141. Напишите алгоритм расчета гидравлического домкрата.
 - 142. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении $F_O = F_{\delta} + F_c + F_{\mu}$
 - 143. Изобразите схему ручной червячной тали.
- 144. Определите плотность груза в кузове автомобиля грузоподъемностью $m=4~000~\rm kr$ с объемом кузова $V=5.6~\rm m^3$, воли коэффициент использования грузоподъемности $K_{\Gamma}=0.42$.
 - 145. Укажите назначение подвесной дороги.
- 146. Назовите основные технические параметры стреловых грейферных погрузчиков.
 - 147. Напишите выражение для определения кратности лебедки.
 - 148. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$v = \frac{Q_H}{0.25\pi \cdot D^2}$$

- 149. Изобразите схему реечного домкрата.
- 150. Определите коэффициент использования грузоподъемности ковшового погрузчика, если объем ковша $V = 2 \text{ м}^3$, грузоподъемность погрузчика m = 2 000 кг, груз органическое удобрение ($\rho = 800 \text{ кг/м}^3$).
 - 151. Укажите назначение домкратов.
- 152. Приведите примеры грузов, относящихся к первому классу по коэффициенту использования грузоподъемности.
- 153. Назовите основные операции погрузочного цикла для грейферного погрузчика с поворотной стрелой, работающего на стационаре.
 - 154. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении

$$U = \frac{T_{\delta}}{T_{P} \cdot \eta_{\Pi} \cdot \eta_{J}}$$

- 155. Изобразите схему ручной шестеренчатой тали.
- 156. Определите отрывное усилие для погрузчика силоса грузоподъемностью $m = 1~000~\mathrm{kr}$, коэффициент отрыва груза $K_0 = 2$.
 - 157. Укажите назначение скиповых подъемников.
- 158. Назовите классы деления грузов по коэффициенту использования грузоподъемности.
- 159. Назовите основные операции погрузочного цикла фронтального ковшового погрузчика.
 - 160. Назовите параметры и укажите их размерность в выражении

$$p = \frac{4k \cdot f \cdot g \cdot m}{\pi \cdot D^2}$$

- 161. Изобразите схему гидравлического домкрата.
- 162. Определите сопротивление отрыву порции груза, если поверхность отрыва $A_0 = 6 \text{ m}^2$, удельное сопротивление отрыву $\sigma = 2.5 \text{ к}$ Па.
 - 163. Приведите классификацию погрузчиков по принципу работы.
- 164. Какими средствами обеспечивается устойчивость грейферного стрелового погрузчика при работе на стационаре.
- 165. Напишите условия работы погрузчика непрерывного действия, состоящего из нескольких транспортирующих элементов.
 - 166. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении

$$p = \frac{k_H \cdot v \cdot \tau_P}{t}$$

- 167. Изобразите схему погрузчика непрерывного действия с питателем лопастного типа.
- 168. Определите кратность тягового полиспаста при выталкивании застрявшего автомобиля, если сопротивление вытаскиванию $F_f = 5$ кH, усилие человека $F_p = 500$ H.


Вопросы для самостоятельного изучения к рубежному контролю №6

- 1. Изобразите схему скипового подъемника
- 2. Изобразите схему передвижного погрузчика с лебедочным механизмом подъема.
 - 3. Изобразите схему устройства для самопогрузки автомобилей.
 - 4. Изобразите схему рельсовой подвесной дороги.
 - 5. Укажите область применения скипового подъемника.
 - 6. Назовите область применения подвесной дороги.
 - 7. Изобразите схему канатной подвесной дороги.
- 8. Изобразите вилочный погрузчик с вертикальной подъемной рамой.


- 9. Напишите выражение для определения реакции в опорах каретки подвижного подъемника.
 - 10. Изобразите схему автопогрузчика.
 - 11. Назовите достоинства автопогрузчиков.
 - 12. Назовите область применения автопогрузчиков.

Вопросы выходного контроля. 5 семестр.

- 1. Какая деталь называется валом.
- 2. Напишите уравнение для определения усилия, передаваемого соединением /см.рис./



- 3. Назовите параметры в выражении: $[\sigma] = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}} \cdot \frac{K_{d}K_{v}}{S}$
- 5. Изобразите цилиндрическое зубчатое колесо и проставьте размеры: d, d_a, d_f, h, h_a, h_f , p.
 - 6. Чем характеризуется прочное состояние детали.
- 7. Напишите уравнение для определения диаметра резьбы в соединении / см. рис./



- 8. Назовите параметры в выражении: $\sigma_{_{_{\mathit{H}}}} = z_{_{\mathit{H}}} z_{_{\mathit{H}}} z_{_{\mathit{E}}} \frac{u+1}{u} \sqrt{\frac{10^3 T_2 K_{_{\mathit{H}\alpha}} K_{_{\mathit{H}\beta}} K_{_{\mathit{H}\upsilon}}(u+1)}{2a^3 w \psi_{_{\mathit{ba}}}}} \leq \left[\sigma_{_{\mathit{H}}}\right]$
- 9. Изобразите разновидности тел качения подшипников по форме.
- 10. Как различаются подшипники качения по направлению воспринимаемой нагрузки.
- 11. Напишите проверочное выражение прочности для вала, работающего на кручение.

- 12. Назовите параметры в выражении: $\tau_c = \frac{4F}{\pi d^2 z} \le [\tau_c]$
- 13. Покажите, какими конструктивными решениями обеспечивается более рациональное распределение нагрузки по виткам резьбы.
- 14. Изобразите график кривых скольжения ременной передачи и укажите зону ее оптимальной работы.
- 15. Дайте классификацию сварных швов по расположению относительно силы, действующей на соединение.
 - 16. Поясните параметры в выражении: $F_1 = e^{f\alpha} F_2$
 - 17. Изобразите ненапряженное болтовое соединение.
 - 18. Какие требования предъявляются к современным машинам.
 - 19. Назовите параметры в выражении: $a = K_a (u \pm 1) \sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{u^2 \psi_b [\sigma_H]^2}}$
- 20. Укажите, от каких факторов зависит величина коэффициента нагрузки цепной передачи.
- 21. Изобразите сварное соединение, для которого справедливо расчетное выражение:


$$\sigma_p' = \frac{F}{b \cdot \delta} \leq \left[\sigma_p'\right]$$

- 22. Дайте определение допускаемого напряжения.
- 23. Напишите выражение для определения передаточного числа в червячной передаче.
 - 24. Назовите параметры в выражении: $pv = \frac{F \cdot \omega}{2\ell} \le [pv]$
- 25. Изобразите профили резьб, применяемых в машиностроении.
 - 26. Дайте определение окружного шага и модуля зубьев.
- 27. Напишите выражение для определения передаточного числа в коническом зубчатом зацеплении.
- 29. Перепишите выражение, вставив недостающий параметр. $N_p = p \cdot ? \left(\frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{E_2} \right)$
- 30. Изобразите эпюру изменения напряжений по периметру плоскоременной передачи.
- 31. Дайте общую характеристику режимов трения в подшипниках скольжения.

- 32. Напишите уравнение прочности для сварного соединения внахлестку, проваренного фланговыми швами. Приведите расчетную схему.
 - 33. Перечислите средства против самоотворачивания гаек.
- 34. Изобразите схематично смещение осей и валов, при соединении которых применяются компенсирующие муфты.
 - 35. Назовите параметры в выражении:

$$\sigma_{_{H}} = \frac{120}{z_{_{2}}/q} \sqrt{\left(\frac{z_{_{2}}/q+1}{q_{_{w}}}\right)^{3} K_{_{H\beta}} K_{_{H\upsilon}} T_{_{2}}} \le [\sigma_{_{H}}]$$

36. Дайте определение ременных передач




- 37. Изобразите графики изменения напряжений по пульсирующему / отнулевому/ циклу.
 - 38. Изложите порядок проектирования машин.
- 39. Напишите выражение для определения осевой силы, передаваемой соединением с гарантированным натягом вал втулка.
 - 40. Назовите параметры в выражении: $Q_{om} = K_T (t_m t_o) A$
- 41. Укажите, какие факторы учитывают коэффициенты K_{v} , K_{α} , K_{b} в расчетах плоскоременных передач?
- 42. Изобразите резьбовое соединение, для которого справедливо уравнение: $d_1 = \sqrt{\frac{1,3 \cdot 4 \cdot K \cdot F}{\pi \cdot f \cdot [\sigma_p]}}$
- 43. Напишите выражение для определения эквивалентной динамической нагрузки шарикового радиального подшипника, при действии на него радиальной и осевой силы.
 - 44. Назовите параметры в выражении

$$\sigma_{F_{2}} = \frac{1.5 y_{F_{2}} K_{F\beta} K_{Fv} Cos \gamma T_{2}}{d_{1} d_{2} m} \ge \left[\sigma_{F_{2}} \right]$$


- 45. Покажите, какими конструктивными решениями достигается равнопрочность болтов по длине стержня?
 - 46. Изобразите, как подготавливается кромка свариваемых деталей?
 - 47. Назовите основные достоинства резьбовых соединений.
 - 48. Назовите параметры в выражении: $C = P\sqrt[m]{L}$
 - 49.

акой из параметров: диаметр валика d, ширина цепи b, шаг p является базовым для цепи?


- 50. Дайте классификацию цапф скольжения по форме.
- 51. Напишите выражение для расчета оси, работающей на изгиб.
- 52. Назовите параметры в выражении: $m_m = m_e \frac{b \cdot Sin \delta}{z}$
- 53. Укажите, для чего делают гайки переменной жесткости по высоте?
 - 54. Изобразите график изменения нагрузки по отнулевому циклу.
 - 55. Дайте определение усталости.
- 56. Напишите уравнение прочности для зуба колеса с учетом суммарного действия нормальных напряжений /см.рис./



- 57. Назовите параметры в выражении: $T = \frac{F \cdot d_2}{2L} \cdot \left[tg(\psi + \varphi') + f \frac{d_c}{d_2} \right]$
- 58. Изобразите плоскоременные передачи с бесступенчатым и ступенчатым регулированием скоростей.




- 59. Как различают червяки по форме нарезанной части и по форме сечения витка?
 - 60. Напишите выражение прочности шипа на изгиб /см.рис./




- 61. Назовите параметры в выражении: $T_p = \frac{F}{2} d_2 \cdot tg(\psi + \varphi')$
- 62. Дайте классификацию цепей по конструкции.

- 63. При каких условиях заклепочные соединения предпочтительней сварных?
- 64. Напишите выражение для определения необходимого числа заклепок в соединении.
 - 65. Назовите параметры в выражении: $F_t \le \frac{[q] \cdot A}{K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 K_6}$
- 66. Дайте классификацию соединений с гарантированным натягом по способу сборки.
- 67. Изобразите схему, проставив обозначения, к расчету на изгиб зуба прямозубого цилиндрического колеса.
 - 68. Перечислите достоинства и недостатки зубчатых передач.
- 69. Напишите уравнение прочности на изгиб в общем виде для зуба шестерни.
 - 70. Назовите параметры в выражении: $F_1 = F_2 \frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} 1}$
- 71. Изобразите ненапряженное болтовое соединение с поперечно приложенной нагрузкой относительно болта.
 - 72. Перечислите достоинства цепных передач.
- 73. Напишите выражение для определения диаметра болта в соединении /см. рис./



- 74. Назовите параметры в выражении: $d_{wm} = 770 \sqrt{\frac{T_1 K_{H\beta} \sqrt{u^2 + 1}}{0.85 \psi_{bd} \cdot [\sigma_H]^2 \cdot u}}$
- 75. Как изменяется конструкция подшипника скольжения в зависимости от l/d?
- 76. Изобразите график изменения напряжений по знакопеременному несимметричному циклу.
 - 77. Покажите на диаграмме и дайте определение текучести.
- 78. Напишите выражение для определения эквивалентной динамической нагрузки подшипника /см. рис./



- 79. Назовите параметры в выражении: $z_p = \frac{K \cdot F_t}{[F_t]}$
- 80. Укажите какие из приведенных уклонов i=1/4, 1/6, 1/10, 1/40, 1/100 характерны для установочных клиньев, а какие для самотормозящих?

- 81. Напишите обозначение стандартизированных профилей поперечных сечений нормальных клиновых ремней.
- 82. Напишите выражение для проверочного расчета деталей, работающих на разрыв.
 - 83. Назовите параметры в выражении:

$$\sigma_{_{H}} = \frac{170}{z_{_{2}}/q} \sqrt{\left(\frac{z_{_{2}}/q+1}{q_{_{W}}}\right)^{3} K_{_{H\beta}} K_{_{H\upsilon}} T_{_{2}}} \le [\sigma_{_{H}}]$$


- 84. Назовите основной геометрический параметр для цепной передачи.
 - 85. Перечислите достоинства сварных соединений.
- 86. Перечислите преимущества сварных соединений в сопоставлении их с заклепочными.
 - 99. Назовите параметры в выражении

100.
$$\sigma_F = Y_F K_{F\beta} K_{F\nu} \frac{2 \cdot 10^3 T_1}{0.85 \cdot z \cdot \psi_m \cdot m_m^3}$$

- 101. Поясните какие виды деформаций испытывает вал?
- 102. Изобразите профили резьб, применяемых в машиностроении.
- 103. Перечислите этапы создания машин.
- 104. Назовите параметры в выражении: $m = \sqrt[3]{\frac{1.5 y_{F_2} K_{F\beta} K_{F\nu} Cos \gamma T_2}{q \cdot z_2 [\sigma_{F2}]}}$
- 105. Перепишите выражение, вставив недостающий параметр:

$$\upsilon = \frac{t \cdot z \cdot ?}{60 \cdot 1000}$$

- 106. Перечислите разновидности материалов и конструкций плоских ремней.
- 107. Определите диаметр сварных пробок /см. рис.2/, если F=100 кH, $[\tau_{\rm C}]$ =75 МПа, B=80 мм




108. Поясните, какие факторы влияют на усталостную прочность деталей?

- 109. Напишите выражение для определения передаточного числа в цилиндрической зубчатой передаче.
 - 110. Назовите параметры в выражении: $T = F_a \cdot \frac{d_2}{2} t g (\psi + \varphi)$
- 111. Изобразите сварное соединение, выполненное стыковыми и угловыми швами.
- 112. В каком случае при определении допускаемого напряжения используют предел текучести?
 - 113. Назовите параметры в выражении:


$$a_{w} = (\frac{z_{2}}{q} + 1)\sqrt{\left(\frac{170}{z_{2}/q \cdot [\sigma_{H}]}\right)^{2} K_{H\beta} K_{H\upsilon} T_{2}}$$

- 114. По какому циклу меняются напряжения изгиба вращающейся оси /изобразите диаграмму/?
- 115. Перечислите разновидности передач с гибкой связью по форме поперечного сечения ремня.
 - 116. Напишите уравнение прочности для расчета вала на кручение.
 - 117. Назовите параметры в выражении $\sigma_H = \frac{z_H \cdot z_M}{d_w \cdot m_1} \sqrt{\frac{10^3 T_1 K_{H\beta} \sqrt{(u^2 + 1)}}{0.85 \cdot b_W \cdot u}}$
 - 118. Каким условием ограничивается длина флангового шва?
- 119. Изобразите в разрезе шариковый, радиальный, упорный и радиально-упорный подшипники.
 - 120. Перечислите основные критерии работоспособности деталей.
- 121. Назовите параметры и покажите их размерности в выражении: $p\upsilon = \frac{F \cdot \omega}{2\ell} \leq [p\upsilon]$
 - 122. Изобразите разновидности шипов по форме
- 123. Какие требования предъявляются к материалам, идущим на изготовление венцов червячных колес?
- 124. Напишите уравнение прочности для заклепок по сечению 1-2 /см. рис./.




- 125. Назовите параметры в выражении $z = \frac{K_o \cdot P_1}{P_o \cdot K_\alpha K_\ell K_z}$
- 126. Укажите от чего зависит допускаемая нагрузка соединений с гарантированным натягом?
- 127. Изобразите график изменения напряжений по знакопеременному симметричному циклу.


- 128. Дайте определение оси.
- 129. Приведите пример работы детали на смятие и напишите уравнение прочности.
 - 130. Назовите параметры в выражении $b\delta \le \frac{P}{\upsilon[K_0]K_\alpha K_\nu K_B}$
- 131. Перепишите выражение, вставив недостающий параметр $\ell_{\phi} = \frac{F}{1,4\cdot?\cdot\left[\tau_{cp}^{'}\right]}$
- 132. Изобразите напряженное клиновое соединение с упором буртика стержня в торец втулки.
 - 133. Дайте определение предела прочности.
- 134. Назовите параметры и укажите их размерности в выражении: $Q_{\scriptscriptstyle R} = (1-\eta) \cdot P$
- 135. Определите предварительное натяжение ремня , если известны: коэффициент тяги $\phi=0,6$, допускаемое полезное напряжение ремня $[K_0]=2,4~\text{H/}$ мм 2 , площадь поперечного сечения ремня $A=150~\text{мм}^2$.
- 136. Рассчитайте температурный режим работы червячной передачи, если мощность передачи P=2,8 кВт, КПД передачи $\eta=0,85$, поверхность теплоотдачи A=1 м 2 , коэффициент теплопроводности $K_{\scriptscriptstyle T}=8$ ккал/м 2 час град, температура окружающей среды $t_0=18^0$.
- 137. Угол при вершине делительного конуса ведомого колеса δ_1 =60 0 . Угол между осями конических колес δ_1 + δ_2 = 90 0 . Определите передаточное число конической зубчатой пары.
- 138. Рассчитайте диаметр винта /см. рис./, если $F=30~{\rm Kh},~[\sigma_p]=120{\rm M}\Pi a.~/{\rm cm.puc.2/}$




139. Определить предельную величину силы, действующей в соединении, если b=80 мм, $\delta=5$ мм, d=15 мм, $[\tau_c]=80$ H/мм²/см.рис./




- 140. Определите ориентировочно толщину плоского ремня, если известны: мощность передачи $P=4,5\,$ кВт, частота вращения ведущего шкива $n_1=562,5\,$ мин. Отношение толщины ремня к диаметру ведущего шкива $\delta/d_1=1/40.$
- 141. Определите диаметр болтов, крепящих плиту к фундаменту. Соединение нагружено моментом Т в плоскости стыка. Задачу решить в буквенном виде.




- 142. Определите диаметр d вала, нагруженного M=40 нм и T=30 нм, [$\sigma_{\rm H}$]=80 МПа.
- 143. Сделайте проверку цепи по износостойкости, если известно: окружное усилие F_t =850 H, коэффициент эксплуатации K= 1,95, площадь опорной поверхности шарнира A=203 мм³, допускаемое давление в шарнирах [q]=8,5 МПа.
- 144. Определить мощность, которую может передать зубчатая передача с цилиндрическими колесами, если окружная сила действующая в зацеплении F_t =2000 H, Z_1 =30, Z_2 =90, m=5 мм, ω =10 рад/с, η =0,98.
- 145. Определите мощность клиноременной передачи, если известны: количество ремней Z=4, допускаемая мощность на один ремень P=1,5 кВт, коэффициент динамической нагрузки $K_{\text{Д}}$ =1,1, коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата K_{α} =0,94, коэффициент, учитывающий длину ремня K_{e} =0,95, коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ремням K_{Z} =0,9.
- 146. Определите длину швов в соединении уголка с косынкой, если : $P=50000~H,~b=100~mm,~Zo=27,1~mm,~[\tau_{CD}]=70~M\Pi a,~K=7~mm./cm.puc./$
- 147. Напишите уравнение прочности, определив расчетное усилие для болтов в соединении /см. рис./. Решение проделать в общем виде.



148. Определите диаметр шипа длиною $[=100 \text{ мм}, \text{ испытывающего действие радиальной нагрузки F=100000 H. Допускаемое напряжение на изгиб <math>[\sigma_{\text{и}}]=50 \text{ МПа. /см.рис./}$



149. Проверьте на прочность листы заклепочного соединения /см. рис./ по сечению 1-1, если $F=24\kappa H$, допускаемое напряжение на разрыв для материала листов $[\sigma_D]=140~M\Pi a$.




- 150. Определить межосевое расстояние а и число зубьев колеса z_2 зубчатой передачи, если диаметр делительной окружности d_1 =100 мм, число зубьев шестерни z_1 =10, передаточное число передачи u=3.
- 151. Определить силы, действующие в зацеплении зубчатой косозубой передачи, если передаваемая мощность P=10 кВт, $\omega_1=100$ рад/с, передаточное число U=4, суммарное число зубьев $Z_c=100$, модуль m=4 мм, угол наклона зуба $\beta=8^{\circ}0'6''$ (cos $\beta=0.99$).
- 152. Определите диаметр болта в соединении, показанном на рис., если F=8000 H, коэффициент внешней нагрузки X=0,5, коэффициент затяжки K=0,5, $[\sigma_p]$ =140 МПа.
- 153. Определите окружное усилие для цепной передачи, если допускаемое удельное давление в шарнирах цепи [q]=20 МПа, диаметр валика d=7,95 мм, длина втулки l=22,6 мм, коэффициент нагрузки $K_3=2$.
- 154. Определите натяжение ведущей ветви ременной передачи, если известны: коэффициент тяги ременной передачи ϕ =0,5 и предварительное натяжение ремня F_{O} =400 H.

- 155. Определите диаметр ведущего шкива плоскоременной передачи, если окружное усилие F_t =1200 H, ширина ремня b=80 мм, полезное допускаемое напряжение $[K_O]$ =2Мпа, коэффициент нагрузки K_C =1, отношение толщины ремня к диаметру шкива δ/D =1/40.
- 156. Определите мощность червячной передачи /η=0,8/, выделяющей 775 килокалорий тепла в час работы.
- 157. На втулки ходовых колес крана действует нагрузка F=40 кH. Скорость передвижения крана U=80 м/мин при диаметре колес D=500 мм. Определите необходимую длину втулок, если [pU]=15 МПа м/с.
- 158. Определить силы, действующие в конической прямозубой передаче, если мощность P=11~kBt, частота вращения вала шестерни $n_1=240~mm$, $z_1=25$, средний модуль $m_m=8~mm$, $z_1=50$.
- 159. Определите мощность, передаваемую цепной передачей, если допускаемое удельное давление в шарнирах цепи [q]=20 МПа, скорость цепи U=10 м/с, площадь шарнира $A=180 \text{ мм}^2$, коэффициент нагрузки $K_2=1,5$.
- 160. Определите число зубьев червячного колеса при межцентровом расстоянии d=235 мм, модуле зацепления m=10 мм, относительной толщине червяка q=8, число заходов червяка $z_r=2$.
- 161. Определим окружное усилие зубчатой передачи / Z_1 =24, m=4 мм/, передающей мощность P=10 кBт, при n=1000 мин⁻¹.
- 162. Определить окружную силу в цепной передаче с роликовой цепью, если передаваемая мощность P=7 кВт, частота вращения ведущей звездочки $n_1=730$ мин⁻¹, число зубьев ведущей звездочки $z_1=25$, шаг цепи p=19,05 мм.
- 163. Определить силы, действующие в червячной передаче, если коэффициент диаметра червяка q=8, число зубьев червячного колеса z_2 =42, модуль зацепления m=10 мм, передаваемая мощность P=7 кBт, угловая скорость ω_1 =100 рад/с.
- 164. Определить число зубьев шестерни и колеса в цилиндрической косозубой передаче, если межосевое расстояние a=100 мм, модуль зубьев m=2 мм, угол наклона зубьев $\beta=8^{\circ}0'6''$ ($Cos\beta=0.99$).
- 165. Определите величину суммарного коэффициента сдвига для корригированной прямозубой цилиндрической передачи, если известно: a=171,3 мм, m=6 мм, $z_1=19$, $z_2=38$.
- 166. Определите диаметр болтов в соединении /см. рис./, если количество их Z, момент, передаваемый соединением T, болты поставлены без зазора. Решение проделать в общем виде.
- 167. Определить минимальный натяг в соединении венца червячного колеса из бронзы БР ОФ10-1 с чугунной ступицей, если посадочный диаметр d=0,25 м,удельное давление на сопрягаемой поверхности P=1,5 МПа,


 $d1=0,21,d2=0,28,\mu1=0,25,\mu2=0,32$, модуль упругости чугуна $E1=1,3\cdot105$ МПа, модуль упругости бронзы $E2=1,1\cdot105$ МПа.

Вопросы для самостоятельного изучения.

- 1. Изобразите разновидности пружин.
- 2. В чем состоит основное назначение сцепных муфт?
- 3. Для каких целей предназначены пружины?
- 4. Каково назначение упругих муфт?
- 5. На какие виды деформации рассчитывают детали, соединяемые посредством заклепок.
- 6. Напишите выражение для определения нагрузки, воспринимаемой гребенчатой пятой, исходя из допускаемых удельных давлений. /см.рис.1/




- 7. Укажите назначение компенсирующих муфт.
- 8. Перечислите основные критерии работоспособности деталей.




- 9. Дайте определение пяты.
- 10. Дайте определение шипа и шейки.
- 11. Покажите на диаграмме и дайте определение текучести.
- 12. Изобразите поперечное сечение нормальных, специальных и выпуклых угловых сварных швов.
- 13. Напишите выражение для проверечного расчета шипа, вала по удельным давлениям.
- 14. Напишите выражение для определения диаметра болтов в соединении /см. рис.1.


- 15. Изобразите двухрядное односрезное с шахматным расположением заклепок соединение.
- 16. Напишите уравнение прочности для витка резьбы /см.рис./ на срез.



17. Определите диаметр болтов в соединении /см. рис.2/, если количество их Z, момент передаваемый соединением T, болты поставлены с зазором. Решение выполнить в общем виде.



- 18. Определите диаметр болта с эксцентричной головкой в соединении, если F=30 kH, $[\sigma]=120 \text{ M}\Pi a$, эксцентриситет x=d.
- 19. Укажите наиболее нагруженные заклепки, подтвердив свои соображения графически./см.рис./



- Определить конусное расстояние и углы начальных конусов конической прямозубой пары зубчатых колес, если z₁=25, z₂=75, внешний окружной делительный модуль m_{te} =4 мм, валы пересекаются под углом δ =90°.
- 21. Определите количество заклепок в соединении внахлестку полосы толщиной δ =10 мм с косынкой, если оно передает силу F=225 кH, материал заклепок –Cт-2 (τ_c =140 МПа).

Вопросы выходного контроля. 6 семестр.

Вопросы рассматриваемые на аудиторных занятиях.

- 1. Перечислите достоинства винтовых конвейеров.
- 2. Изобразите схему суммирующего ленточного тормоза.
- 3. Напишите выражение для определения статического момента от силы тяжести груза на валу барабана.
 - Назовите параметры в выражении и укажите их размерность: $S = \frac{z \cdot B \cdot [K]_p}{F_{\max}} \leq \left[S\right]$ 4.

$$S = \frac{z \cdot B \cdot [K]_p}{F_{\text{max}}} \le [S]$$

5. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$\eta_{\pi} = \text{Fo} / ?$$

- 6. Дайте определение производительности и мощности подъемнотранспортирующей машины.
- Изобразите загрузочные и разгрузочные устройства ленточных 7. конвейеров.
 - 8. Назовите параметры выражений и укажите их размерность:

$$P = Pg + Pt + Pm + Pn$$

- 9. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:
 - Перечислите достоинства ленточных конвейеров. 10.
- 11. Напишите выражение для определения коэффициента использования грузоподъемности.
 - 12. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q_m = K_n \rho b_{xx} h_{xx} V$$

$$Q = (3600 \cdot ?) / t_{II}$$

- 14. Дайте классификацию транспортирующих машин по конструкции.
 - 15. Изобразите схему передвижения крана с приводом на колесо.
 - 16. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q = P K\beta A V$$

$$F_p \ge ? F_{max}$$

18. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$F_{zp} = \left[q(q_z + q_{\pi} + q_{zp}) K_{zp} Cos\beta \pm g(q_z + q_{\pi}) Sin\beta \right] L$$

19. Укажите область применения выражения и подставьте недостающие параметры:

$$D_{\scriptscriptstyle E} \ge ? \cdot d_{\scriptscriptstyle K}$$

- 20. Перечислите недостатки скребковых конвейеров.
- 21. Изобразите схему простого ленточного тормоза.
- 22. Напишите выражение для определения кратности полиспаста.
- 23. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$F_{HH} = g \cdot (q_{\scriptscriptstyle \Gamma} + q_{\scriptscriptstyle \Pi}) \cdot L \cdot (K_{\scriptscriptstyle H} \cdot Cos\beta \pm Sin\beta)$$

24. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$T_T = ? \cdot T_C$$

- 25. Перечислите классификационные признаки транспортирующих машин.
- 26. Дайте классификацию пневматических конвейеров по принципу действия.
 - 27. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$d_T = \sqrt{\frac{4Q_v}{\pi V_B}}$$

$$K_{z} = \frac{M_{o} + M_{\kappa} - \sum M_{u} - \sum M_{B}}{?} \ge 1,15$$

- 29. Дайте классификацию способов разгрузки ковшевых конвейеров.
- 30. Изобразите схему нарезного барабана и покажите основные его параметры.
- 31. Напишите выражение для определения осевой скорости груза в винтовом конвейере.
 - 32. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$P = \frac{Q_{v} \cdot p}{\eta_{1} \cdot \eta_{2} \cdot \eta_{3}}$$

- 33. Напишите выражение для определения момента от сил инерции вращающихся масс на валу двигателя механизма подъема.
 - 34. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$B = \sqrt{\frac{Q}{K_{\Pi} \cdot K_{\beta} \cdot \rho \cdot V}}$$

- 35. Перечислите основные классификационные признаки для погрузчиков.
 - 36. Изобразите схему ручной червячной тали.
- 37. Напишите выражение для определения коэффициента кратности пускового момента механизма подъема.
 - 38. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q = K\pi \rho A v$$

$$V_{\rm B} = V_{\rm \Gamma}$$
?

40. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$\omega = \frac{2 \cdot ? \cdot V_{z}}{D_{E}}$$

- 41. Изобразите схему дифференциального полиспаста.
- 42. Напишите выражение для определения производительности машин непрерывного транспорта.
 - 43. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$D_{B} = K_{T} K_{\sigma} Z$$

- 44. Изобразите схему действия храпового останова.
- 45. Напишите выражение массовой производительности погрузчиков периодического действия.
 - 46. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q = \frac{K_{v} \rho V \gamma_{\kappa}}{l_{\kappa}}$$

$$IIB = \frac{?}{\sum t + \sum t_o} \cdot 100\%$$

- 48. Перечислите достоинства пневматических конвейеров.
- 49. Изобразите схему 3-х кратного одинарного полиспаста.
- 50. Напишите выражение для определения объемной производительности погрузчика периодического действия.
- 51. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$n_{\scriptscriptstyle B} \frac{V_{\scriptscriptstyle \varepsilon} \cdot U}{\pi \cdot ?}$$

- 52. Перечислите достоинства и недостатки ковшовых элеваторов.
- 53. Изобразите схему дифференциального ленточного тормоза.
- 54. Напишите выражение для определения штучной производительности машин непрерывного транспорта.

$$P = ? \cdot V$$

- 56. Дайте классификацию подъемно-транспортных машин по характеру перемещения груза.
- Изобразите схему и укажите основные элементы ленточного конвейера.
 - 58. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$\eta_{\Pi} = \frac{1 - \eta^z}{z \cdot (1 - \eta)}$$

59. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$Q = \frac{K_{v} \cdot \rho \cdot V \cdot ?}{l_{\kappa}}$$

- 60. Перечислите основные показатели эффективности погрузоразгрузочных транспортирующих и складских машин.
 - Изобразить разновидность скребков сплошного волочения. 61.
- 62. Напишите выражение для определения полного напора потерь давления пневматического конвейера.
 - Назовите параметры в выражении и укажите их размерность: 63.

$$IIB = \frac{\sum t}{\sum t + \sum t_o} \cdot 100\%$$

64. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$P_{H} = \frac{? \cdot T_{c}}{\eta_{M}}$$

- Перечислите требования предъявляемые к грузозахватному уст-65. ройству.
- Изобразите разновидности разгрузочных устройств винтовых 66. конвейеров.
 - 67. Напишите выражение для определения тормозного момента.
 - 68.

Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:
$$K_z = \frac{M_o + M_\kappa - \sum M_u - \sum M_B}{M_\Gamma} \ge 1{,}15$$

Укажите область применения выражения и подставьте недос-69. тающий параметр:

$$Q_m = K_\Pi \cdot \rho \cdot b_{\mathcal{H}} \cdot ? \cdot V$$

70. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность.

$$P_H = \omega E TE/\eta M$$

$$Q = K\pi \rho ? V$$

72. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность :

$$T_{HII} = \frac{m_o D_{\scriptscriptstyle E}}{2U_{\scriptscriptstyle II}} \cdot \frac{V_{\scriptscriptstyle \Gamma}}{t_{\scriptscriptstyle II}} \cdot \frac{1}{U\eta_o}$$

- 73. Какими средствами достигается универсальность погрузчиков.
- 74. Изобразите схему ковшового конвейера.
- 75. Напишите выражение для определения диаметра барабана.
- 76. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q_z = \frac{1}{t_u}$$

77. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$B = \sqrt{\frac{Q}{K_{II} \cdot K_{\beta} \cdot ? \cdot V}}$$

- 78. Перечислите основные классификационные признаки грузопотоков.
 - 79. Изобразите схему всасывающего пневматического конвейера.
 - 80. Напишите выражение для определения канатоемкости барабана.
 - 81. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$m_{\phi} = \rho \cdot h_{\phi} \cdot B^2 > (K_{v} \cdot K_{\Gamma} / f - F_{B}) \cdot g$$

82. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$Q = K_{\Pi} \cdot K_{\beta} \cdot \rho \cdot ? \cdot B^2$$

- 83. Назовите основные характеристики грузоподъемных машин.
- 84. Изобразите конструктивные разновидности винтов.
- 85. Напишите выражение для определения разрывного усилия каната.
 - 86. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$F = g \cdot (m_{\Gamma} + m_{T}) \cdot \left(\frac{2\mu + f \cdot d}{D}\right) K_{p}$$

$$z = \frac{? \cdot U}{\pi \cdot D_{\scriptscriptstyle E}} + (2...3)$$

- 88. Дайте определение грузоподъемности машин.
- 89. Изобразите схему нагнетательного пневматического конвейера и назовите основные части.
- 90. Напишите выражение для определения числа рабочих витков каната на барабане.
 - 91. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$P = K_U [(P_1+P_2)K_{\Pi\Gamma}+P_3+P_4]/\eta$$

$$p = Kv ? / D \cdot b \le [p]$$

- 93. Дайте определение цикла грузоподъемной машины.
- 94. Изобразите разновидности натяжных устройств ленточных конвейеров.
- 95. Напишите выражение для определения момента сопротивления повороту крана от сил трения в опорах.
- 96. Дайте классификацию подъемно-транспортных машин по исполнению.
- 97. Изобразите схему и укажите основные моменты скребкового конвейера.
- 98. Напишите выражение для определения толщины резинотканевой ленты.
 - 99. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$n_{\scriptscriptstyle E} = \frac{V_{\scriptscriptstyle \Gamma} \cdot U}{\pi \cdot D_{\scriptscriptstyle E}}$$

100. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$d_T = \sqrt{\frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot ?}}$$

- 101. Дайте определение грузопотока.
- 102. Перечислите недостатки ленточных конвейеров.
- 103. Изобразите схему винтового домкрата..
- 104. Напишите выражение для определения погрузочного цикла вилочного погрузчика.
 - 105. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$Q = K_{\Pi} KP \rho \omega^{\frac{D^3}{8}}$$

106. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$Q_m = \frac{K_{\Gamma} \cdot ?}{t_u}$$

- 107. Укажите назначение ковшевых конвейеров.
- 108. Изобразите схему гидравлического домкрата..
- 109. Напишите выражение для определения усилия перекатывания колес.
 - 110. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$\delta = \delta 0z + \delta 1 + \delta 2$$

$$FU = m$$
?

- 112. Укажите назначение машин непрерывного транспорта.
- 113. Изобразите схему реечного домкрата..
- 114. Изобразите схему 2-х колодочного тормоза.
- 115. Напишите уравнение для определения объемной производительности машин непрерывного транспорта.
 - 116. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$T_c = g \cdot \frac{m_o}{U} \cdot \frac{D_E}{2} \cdot \frac{1}{\eta_{II}}$$

$$D B = KT K\sigma$$
?

- 118. Дайте определение грузооборота.
- 119. Изобразите схему одно-колодочного тормоза реверсивного действия.
- 120. Напишите выражение для определения сопротивления перемещению ленты с грузом по настилу под углом к горизонту.
 - 121. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$D = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot Q}{K_{II} \cdot K_{p} \cdot \rho \cdot \omega}}$$

122. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$Q_9 = ?Q$$

- 123. Напишите выражение для определения коэффициента грузовой устойчивости стрелового погрузчика.
 - 124. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$q\pi = 1,12 \text{ B } \delta$$

125. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$P = ? \omega$$

- 126. Перечислите недостатки пневматических конвейеров.
- 127. Напишите выражение для определения мощности на привод барабана механизма подъема.
 - 128. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$P_B = g q_\Gamma H v Kf_B$$

129. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$p = \frac{2T_c}{K_B \cdot ? \cdot m^2} \le [p]$$

130. Напишите, что понимают под классом использования и классом нагружения механизмов ГПМ. Какие существуют классы использования и нагружения.

- 131. Изобразите возможные схемы приводов тягового органа машины непрерывного транспортера.
- 132. Напишите выражение для определения диаметра гидроцилиндра гидросистемы погрузчика.
 - 133. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$P = Q_m g K_u(LK_C \cos\beta + H) / \eta$$

$$T_c = \frac{? \cdot D_B}{2}$$

135. Укажите область применения выражения и подставьте недостающий параметр:

$$T_c = \frac{F_{\Gamma} \cdot D_o}{2 \cdot ? \cdot U_M \cdot \eta_M}$$

- 136. Перечислите достоинства скребковых конвейеров.
- 137. Изобразите схему вилочного погрузчика с вертикальной подъемной рамой.
- 138. Напишите выражение для определения момента от сил инерции поступательно движущихся масс на валу двигателя механизма подъема.
 - 139. Назовите параметры в выражении и укажите их размерность:

$$P_{\Gamma} = Q g K_{\Gamma} f L Cos \beta$$

$$T_c = \frac{F_{\Gamma} \cdot D_{E} \cdot \eta_{o}}{2 \cdot ? \cdot U_{M}}$$

- 141. Перечислите недостатки винтовых конвейеров.
- 142. Изобразите схему фронтального ковшевого погрузчика.
- 143. Определите мощность электродвигателя механизма крана поднимающего груз массой m_{Γ} =1000 кг, со скоростью V= 10 м/ мин, КПД механизма подъема крана η = 0,9
- 144. Определите кратность полиспаст для натягивания проводов если величина натяжения F=900 H, усилие рабочего FP=300 H, $\eta\Pi=0.9$.
- 145. Определите передаточное число лебедки, если момент на барабане TБ = 6 Hm, $K\Pi \text{Д}$ механизма $\eta M = 0.97$.
- 146. Определите натяжения сбегающей длины ленты на натяжном барабане, если натяжения набегающей ветви FHБ = 1000 H, а коэффициент местного сопротивления на барабане $\varepsilon = 0,08$.
- 147. Определите диаметр гидравлического домкрата для подъема груза =500кг, если давление в системе P=10 Мпа, КПД гидропередачи $\eta\Gamma=0.7$, коэффициент утечек $\eta y=0.95$.
- 148. Определите величину тормозного усилия двух колодочного тормоза, если тормозной момент TT = 15 Hm, диаметр тормозного шкива D = 200 мм.

- 149. Определите скорость подъема груза, если частота вращения барабана n=40 об/мин, кратность полиспаста U $\pi=4$, диаметр барабана D6=250 мм.
- 150. Проверьте, сможет ли крановая тележка тронуться с места без буксирования, если реакция по каждому из двух ведущих колес $R=12~\mathrm{kH}$, коэффициент трения колес о рельс f=0,1, крутящий момент, приведенный к валу колес $TK=300~\mathrm{Hm}$, диаметр колес $DK=200~\mathrm{mm}$.
- 151. Определите требуемую ширину скребка, скребкового транспортера производительностью 6 т/ч, если скорость движения груза на транспорте $V=0.8\,$ м/с, плотность груза $\,\rho=700\,$ кг/м3, коэффициент угла наклона $K\beta=0.85\,$, коэффициент заполнения $K_V=0.8\,$, соотношение между высотой и шириной скребка $K_B=0.2.$
- 152. Вычислите погонную нагрузку от груза, если производительность пластинчатого конвейера Q = 11,1 кг/с, скорость транспортирования V = 0,6 м/с
- 153. Определите мощность электродвигателя зернового пневмотранспортера, если известны коэффициент массовой концентрации смеси Km = 30, полный набор p = 0.08 Мпа, производительность 4 кг/c.
- 154. Определите момент сопротивления перекатыванию по рельсам для тележки с грузом общей массой m=5 т, коэффициент сопротивления перекатыванию $K\tau=0,025$, диаметр колес тележки Dk=150 мм.
- 155. Определите усилие необходимое для врезания коша в штабель торца, если площадь резания AP=1,5 м2 , удельное сопротивление резанию $\tau p=50$ кПа.
- 156. Определите усилие на рукоятке шестеренчатой лебедке, если диаметр барабана DF = 0.3 м, усилие Ft = 5 Кн, передаточное число лебедки $U\Pi = 2$.
 - 157. Длиною рукоятки задаются.
- 158. Емкость ковшей элеватора VK = 4 литра коэффициент наполнения ковшей KV = 0.5, плотность груза $\rho = 700$ кг/м3, расстояние между ковшами LK = 0.5 м, производительность элеватора Q = 55 кг/с. Определите скорость движения ковшей V.
- 159. Определение коэффициента использования грузоподъемности ковшевого погрузчика , если объем ковша $V=2\,$ м3 , грузоподъемность погрузчика $m=2000\,$ кг, груз- органическое удобрение ($\rho=800\,$ кг/м3)
- 160. Вычислите производительность горизонтального винтового конвейера для транспортирования комбикормов: плотность груза $\rho=800~{\rm kr/m}$, частота вращения винта $n=500~{\rm of/m}$ мин, соотношения между шагом и диаметром винта KP=0.8, диаметр винта $D=200~{\rm mm}$, коэффициент производительности $K\Pi=0.6$.
- 161. Ленточный конвейер перемещает щебень от камнедробилки в бункер площадь поперечного сечения потока щебня на ленте A= 0,015 м2,

скорость движения ленты = 2 м/c, плотность щебня = 2000 кг/м3, определите производительность конвейера.

- 162. Определите количество прокладок в ленте, если максимальное усилие в ленте Fmax = 2500 H, ширина ленты B = 500 мм, предел прочности одной прокладки Kp = 65 H/мм.
- 163. Какой выигрыш в силе дает ручная лебедка, если момент на барабане TF = 250 HM, диаметр барабана DF = 0.5 M, усилие рабочего Fp = 200 H, длина рукоятки Ip = 0.4 M.
- 164. Назовите способ разгрузки ковшевого элеватора, если диаметр барабана DE = 800 мм, скорость движения ковшей V = 1.8 м/с.
- 165. Определите плотность груза в кузове автомобиля грузоподъемностью $m=4000~\rm kr$ с объемом груза $V=5,6~\rm m3$, если коэффициент использования грузоподъемности $\rm Kr=0,42$.
- 166. Определите статистический момент на валу электродвигателя, если масса поднимаемого груза m=10 т, диаметр барабана D=0.3 м , Передаточное число приводного механизма $U_M=20$, общий КПД $\eta 0=0.8$, кратность полиспаста $U\Pi=4$
- 167. Вычислите диаметр приводного барабана (мм) ковшового ленточного элеватора при числе прокладок в ленте Z = 4 и KT K δ = 130.

Вопросы для самостоятельного изучения.

- 1. Напишите выражение для определения скорости подъема груза для гидравлического домкрата.
 - 2. Напишите выражение для определения кратности лебедки.
 - 3. Изобразите схему механизма передвижения на канатной тяге.
- 4. Напишите выражение для определения производительности гидравлического поршневого насоса.
 - 5. Изобразите схему 3-х кратного сдвоенного полиспаста.
- 6. Перечислите устройства для активизации истечения грузов из бункеров.
- 7. Напишите выражение для определения производительности истечения материала из бункера.
 - 8. Изобразите схему скоростного полиспаста.

Темы курсовых работ

- 1. Зернопогрузчик винтовой (привод)
- 2. Подъемника ручной передвижной (привод)
- 3. Кран настенный (привод)
- 4. Кран-балка (привод)
- 5. Стационарный кран-перегрузчик (привод)
- 6. Конвейер скребковый (привод)

- 7. Элеватор ковшовый (привод)
- 8. Конвейер винтовой переносной (привод)
- 9. Кран ручной передвижной (привод)
- 10. Кран полноповоротный (привод)
- 11. Кран для мастерских (привод)
- 12. Конвейер ленточный передвижной (привод)
- 13. Элеватор с двухсторонней загрузкой (привод)
- 14. Конвейер винтовой передвижной (привод)
- 15. Конвейер ленточный (привод)
- 16. Пневматический транспортер (привод)
- 17. Кран с ручным приводом (привод)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- а) основная литература (библиотека СГАУ)
- 1. **Леликов, О. П**. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин: конспект лекций по курсу "Детали машин" [Текст] / О. П. Леликов. М.: Машиностроение, 2007. 464 с.: ил. ISBN 978-5-217-03390-4: ГРНТИ 55.42.27: УДК 621.8;
- 2. **Дунаев, П. Ф.** Детали машин. Курсовое проектирование: учебное пособие [Текст] / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. 5-е изд., доп. М.: Машиностроение, 2007. 560 с.: ил. ISBN 5-217-03253-7: УДК 621.8;
- 3. **Чернилевский, Д. В.** Детали машин и основы конструирования: учебник [Текст] / Д. В. Чернилевский. М.: Машиностроение, 2006. 656 с. : ил. (В для вузов). ISBN 5-217-03169-7: УДК 628(075) 62;
- 4. **Олофинская, В.П.** Детали машин : краткий курс и тестовые задания [Текст] / В. П. Олофинская. М.: Форум ; М.: Инфра-М, 2006. 208 с. : ил. (Профессиональное образование). ISBN 5-91134-005-4. ISBN 5-16-002523-5: УДК 621.8;
- 5. **Ерохин, М. Н.** Детали машин и основы конструирования : учебник [Текст] / Ассоциация "Агрообразование" ; ред. М. Н. Ерохин. 2-е изд., доп. и перераб. М.: КолосС, 2011. 512 с.: ил. ISBN 978-5-9532-0822-2: УДК 621.8;
- 6. **Гуревич, Ю. Е.** Детали машин и основы конструирования : учебник для студ. вузов по напр. подг. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных процессов и производств"; доп. УМО [Текст] / Ю. Е. Гуревич, М. Г. Косов, А. Г. Схиртладзе. М. : Академия, 2012. 592 с. : ил. (Высшее проф. образование. Машиностроение) (Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-6669-1:УДК 621.8;
- 7. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие для учащихся машиностр. спец. ср. ТУЗов; доп. МО [Текст] / ред.: С. А. Чернав-

- ский, Б. С. Козинцов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2013. 414 с.: ил. (Среднее проф. образование). ISBN 978-5-16-004336-4: УДК 621.8;
- 8. **Курмаз, Л. В.** Конструирование узлов и деталей машин: справочное учебно-методическое пособие [Текст] / Л. В. Курмаз, О. Л. Курмаз. М.: Высш. шк., 2007. 455 с. : ил. ISBN 978-5-06-005725-6: ГРНТИ 55.03.14: УДК 621.81;
- 9. **Зуев Ф. Г.** Подъемно-транспортные установки: учебник [Текст] / Ф. Г. Зуев, Н. А. Лотков. М.: КолосС, 2006. 471 с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-9532-0306-3: ГРНТИ 55.57.41: УДК 631.36;
- 10. Подъемно-транспортные машины : учебник [Текст] / М. Н. Ерохин [и др.]. М. : КолосС, 2010. 335 с. : ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 978-5-9532-0625-9 : УДК 621.8.

б) дополнительная литература

- 1. **Карлинский, З. И.** Детали машин и подъемно-транспортные машины: Учеб. пособие [Текст]: учебное пособие [Текст] / З.И. Карлинский. М.: МГУЛ, 2003. 227 с.: ил. ГРНТИ 55.03.01: УДК 621.8;
- 2. Детали машин и основы конструирования : учебное пособие [Текст] / М. Н. Ерохин, А. В. Карп, Е. И. Соболев ; ред. М. Н. Ерохин. М.: КолосС, 2005. 462 с. : ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-9532-0044-7 : ГРНТИ 55.03.01: УДК 621.8;
- 3. **Иванов, Ю. Б.** Атлас чертежей общих видов для деталирования. В 4-х ч.: учебное пособие. Ч. 1. Технологические приспособления для обработки деталей машин и приборов [Текст] / Ю.Б. Иванов. 4-е изд., перераб. М.: Высш. шк., 2007. 52 с.: табл., ил. (Учебное пособие для вузов). ISBN 978-5-06-005463-7: ГРНТИ 55.03.01: УДК 744(084.4);
- 4. Детали машин : методические указания для самостоятельного изучения [Текст] / ФГОУ ВПО СГАУ. Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2004.
- 5. **Павлов, П. И.** Проектирование приводов транспортирующих машин на основе одноступенчатых редукторов : учебное пособие [Текст] / П. И. Павлов, П. С. Бедило ; ФГОУ ВПО СГАУ. Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. 148 с. : ил. ISBN 5-7011-0261-0 : ГРНТИ 55.57.01: УДК 631.3;
- 6. Детали машин. Валы и оси : учеб.пособие [Текст] / сост. П. И. Павлов, В. В. Криловецкий, А. Н. Салихов. Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. 154 с. ISBN 978-5-9999-0653-3: УДК 621.8
 - в) базы данных, поисковые системы Rambler, Yandex, Google:
 - Электронная библиотека СГАУ http://library.sgau.ru
 - База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com
 - 3AO «Завод Редуктор» http://reduktor.ru/

- Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования http://konmash.ru/
 - Официальный сайт «ACKOH» http:// ascon.ru
 - Официальный сайт «AutoCAD» http://autodesk.ru
- Официальный сайт Научно-технический центр "АПМ" http://apm.ru
 - г) требования к программному обеспечению учебного процесса

	Наименова-	Наименование	Тип программы			Автор	Год разра-
п/п	ние раздела	программы	Расчетная	Обучающая	Контроли-		ботки
	учебной ди-				рующая		
	сциплины						
	(модуля)						
	Системы	APM	+	+		ООО НТЦ	2003
	проектиро-	WinMachine				«АПМ»	
	вания и					Московская	
	расчета со-					область г.	
	единений					Королев	
	CAD/CAM/	КОМПАС-3D		+		AO3T	2008
	САЕ систе-	V8				«АСКОН»	
	МЫ					г. Санкт-	
						Петербург	

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятия используется следующее материальнотехническое обеспечение:

- лабораторные приборы и оборудование.
- программные продукты.
- оборудование: компьютеры; мультимедиа EPSON; сканер HP.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 110800.62 АГРОИНЖЕНЕРИЯ.